

사업명 : 순천제일대학교 화재 대피체험관 구축

과업지시서

* 과업 수행조건 및 지침

1. 과업 수행조건

가. 본 용역수행에 필요한 장비 일체는 과업수행자가 자체적으로 확보하여 용역을 수행하여야 한다.

나. 과업수행자가 제출한 서류상의 허자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 용역 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 과업수행자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

다. 과업수행자는 계안요청서와 발주처 협의사항에 따라 용역을 수행하고, 계약서에 정한 기일 내에 완료하여야 한다.

라. 용역수행 중 또는 완료 후에도 체험시설물이 본 과업지시서 및 계약 문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주처가 보완을 시킬 경우에는 과업수행자의 부담으로 보완수정하여야 한다.

마. 용역에 필요한 인허기를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요비용은 과업수행자가 부담하여야 한다.

바. 본 용역수행과 관련된 모든 소요비용은 계약금액 범위 내에서 과업수행자가 부담하여야 한다.

사. 과업수행자는 발주처의 보안규정과 보안관련 지시를 준수하여야 하며, 발주처에서 제공한 자료 및 본 용역과 관련된 일체의 정보를 우리대학의 등외 없이 제3자에게 제공할 수 없다.

2. 기본지침

가. 용역기요와 설치기법을 충분히 숙지한 후 계안서 내용과 발주처와 추가 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작·설치에 임해야 한다.

나. 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령과 연계 검토한 후 발주처와 협의하여 수행하여야 한다.

다. 대학내 안전체험교육장 제작설치는 모든내용을 발주처와 협의 후 시행한다.

라. 유지·보수사후관리가 용이하도록 설치하여야 한다.

마. 용역수행 중 불가피한 사유 발생 시 발주처는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

바. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있



순천제일대학교

을 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

3. 세부지침

가. 용역수행 조건

- 1) 발주처는 수시로 과업수행자에 대하여 계약 관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 과업수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

- 2) 과업수행자는 발주처의 요구가 있을 경우 제안서의 내용을 수정·보완하여야 한다.

- 3) 발주처는 체험시설 품질의 확보를 위해 전 과정에 걸쳐 과업수행자에 대한 정기 또는 현장 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 과업수행자는 개선 요구사항을 반영하여야 한다.

- 4) 과업수행자는 계약문서에 정하는 바에 따라 현장작업, 제작·설치 방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 제작 및 설치하고, 정해진 기간 내에 완성하고 설치하여야 하며, 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

나. 계획사항

- 1) 체험시설 설계 및 제작·설치 시 자체 및 연출 방안 설계의 안전성, 친환경, 폐자성, 내구성, 경제성, 심미성 등을 종합적으로 고려하여 추진한다.
- 2) 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등을 관련 법 규정과 발주처에서 제시한 기준 이상으로 계획한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주처와 협의 후 계획하여야 한다.

- 3) 체험시설은 제작·설치 후에도 견고하고 안전하면서 유지·보수가 용이하도록 설치한다.

- 4) 모든 체험시설 관련 자료(사진, 일러스트레이션, 음향, 영상비디오, 데이터, 실물 등)의 확보 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 발주처에 문제가 되지 않도록 사전조치 하여야 하며 분쟁발생시 과업수행자가 책임을 진다.

다. 제작·설치 사항

- 1) 과업수행자는 체험시설물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자 담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용을 부담하여야 한다.

- 2) 모든 공정별 제작, 설치 주요 과정은 체험시설 품목별로 최소 3회 이상(시설물 조

립설치 전·후, 모의작동 전·후 등 중요 단계별)은 디지털카메라, 캠코더 등으로 촬영하여 설치 완료 시 출력물 및 디지털 데이터로 제출한다.

3) 체험시설물 설치완료 후 시설물의 유지보수를 위한 전담인력을 지정하여 유지보수 가 원활하게 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

4) 체험시설물의 하자보수 기간은 설치 후 최종 검사 완료 의일부터 최소 2년으로 한다.

5) 하자 이행 기간 중 및 이행 기간 종료 후 발생되는 유지보수 전에 대해 신속하며 안정화된 작업에 대한 계획과 추후 유지보수 계획을 수립·제출하여야 한다.

라. 과업수행 업무보고

- 1) 차수보고: 과업수행자는 계약 후 차수보고를 해야 한다.

- * 차수보고 일정은 발주처와의 협의를 통해 정함

- 2) 최종보고: 과업수행자는 제작·설치 완료일 10일전까지 과업수행결과에 대하여 발주처에 최종 보고하여야 하며 최종 시연회를 갖도록 한다.

- * 시설물의 완성 정도를 확인하기 위해 필요시에는 발주처가 정한 날짜에 중간 시연회를 갖도록 함

목 차

- 제 1 장 공통사항
- 제 2 장 가설공사
- 제 3 장 부분철거공사
- 제 4 장 목공사
- 제 5 장 도장공사
- 제 6 장 방수공사
- 제 7 장 시트(인테리어필름)공사
- 제 8 장 도배공사
- 제 9 장 타일&석재공사
- 제 10 장 사인 및 시트공사
- 제 11 장 체험률 제작
- 제 12 장 영상, 정보영상
- 제 13 장 연출조명

1.7 각종 발생제 및 저장물 처리

가. 각종 매설물 토사 등 공사 중의 발생제의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 감독관의 지시에 따라 정리하고 내용밀세서를 첨부하여 감독관에게 인도한다. 인도를 하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

나. 공사 시공상 지장이 되는 장해물의 처리는 감독관과 협의한다.

다. 산업폐기물을 관계법규에 처리한다.

1.8 문화재의 보호

시공자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 곧 감독관에게 보고하고,

문화재보호법의 규정에 따라 처리한다.

1.9 주변 구조물의 보호

가. 시공자는 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지정을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

1.10 표지설치

시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하여 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등을 감독관의 지시에 따른다. 다만, 안전표지는 010351.3에 의한다.)

1.11 공사현장의 출입관리 등

공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

1.12 건물 등의 보양

가. 기존부분 시공일로부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.

나. 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1.13 정리·청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈·점검정비·청소 등을 충분히 하여 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1.14 공해발생 및 민원처리와 비용

시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히 대처하여 공사일로 전에 해결하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.
(제로판리)

1.4 쟁여

1.1 일별사항

가. 재료일별

1)제로는 기설공사용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

2)제로는 한국산업규격품연수법 제 42조의 규정에 의한 건설교통부장관의 인정품을 포함한다)으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품이 없는 경우에는 감독관의 지시에 따른다.

3)제로의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료의 균형된 품질의 것으로 감독관의 지시에 따른다.

나. 배합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공개혁서와 함께 배합표를 감독관에게 제출하여 승인을 받는다.

다. 건본품

색깔·무늬·마무리 정도는 미리 건본품을 제출하여 감독관의 지시를 받아 선정한다.

라. 견사

제로는 모두 감독관의 견사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품, 기타 관계법령에 의하여 품질검사 를 받았거나 품질을 인정받은 것은 시험성적서·납품서 등 요구서류를 제출하여야 한다.

1.2 재료의 반입

가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 감독관에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는 감독관의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부작작품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1.3 재료시험 및 재료검사

가. 재료시험일반

1)재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에 적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

2)재료시험용 샘플은 감독관의 입회 하에 제취하고 봉인하여 견인을 받고 국립시험기관 또는 건설교통부장관이 지정한 품질 전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

3)검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

4)건설기술관리법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법 시행령 제 67조의 규정을 적용한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고 그 규격에 저정되지 아니한 것은 이 사항의 해당 각항 또는 감독관의 지시에 따른다.

다. 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 번질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 아니한다.

1.4 시험 또는 검사 후의 조치

가. 시험 또는 검사 종료 후, 합격한 비율제로는 소정의 정소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

1.5 자금제로 및 대여품

가. 자금제로의 종류, 수령, 인도장소, 기타 조건은 공사사업서에 정한 바에 따라 보관을 한다.

나. 자금제로는 감독관의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

다. 자금제로는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

라. 자금제로는 사용할 때마다 사용기초, 사용수량의 전량을 감독관에게 보고한다.

마. 자금제로가 설계도서에 제시한 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하고 감독관의 지시를 받는다.

바. 대여반은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기기는 사용일자와 정비일자를 비치하고, 감독관의 요구가 있으면 제출하여야 한다.

(시공관리)

1. 내용

1.1 시공일반

시공은 설계도서, 그리고 감독관의 승인을 받은 공정표·시공계획서·원천도·시공도 등에 따라 시행한다.

1.2 공사기간

가. 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고, 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

나. 선행공·정원로·직후·후속공정에 차수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

다. 천재공사의 외로 전에 특정부분에 대한 공사의 외로 또는 시공순서변경에 대하여 감독관의 요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한, 이를 반영하여야 한다.

1.3 품질관리 계획서

가. 시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에 따라

공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 01020(재료관리)에 따른다.

1.4 품질관리 계획서 등

가. 시공자는 착공 후 자체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 번호, 규격치 등을 포함하는 품질관리계획서를 감독관에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술관리법령의 소정 규정에 따른다.

1.5 시공감사

가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고 이를 감독관에게 보고한다.

나. 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가학의 보고가 있는 경우 및 감독관이 지정한 공정에 따른 경우에 감독관의 검사를 받는다. 다만, 이에 따른 수 있는 경우에는 따로 지시를 받는다.

다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.

라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.

마. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독관의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인 받아 두어야 한다.

1.6 시공계획서

시공자는 공사설계서에 앞서 감독관의 요구에 따라 공정계획·현장인력관리계획·시공장비계획·자재반입계획·품질관리계획·안전관리계획·환경대책 등에 대하여 상세한 설계계획을 작성한 시공계획서를 감독관에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

1.7 치수

가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 감독관에게 제출하여 견적을 받아야 하며, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수는 설계도면에 표시된 치수로 한다.

1.8 측량

가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 감독관에게 제출하여 견적을 받아야 하며, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수는 설계도면에 대하여 책임을 가진다.

나. 시공자는 벌주자가 설치한 측량발독을 이용 또는 손상시켜서는 안 되며, 만일 이동이 필요할 때에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 공사의 기면고壁面高)는 설계도면 표시된 수준점(水準點 B.M.)을 기준으로 하여야 한다.

라. 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 자격을 갖출자로 한다.

1.9 규준

가. 시공자의 위치, 시공범위를 표시하는 규준들은 비로고 튼튼하게 설치하고, 감독관의 검사를 받아야 한다. 나. 중요한 규준은 충고시까지 잘 보호해야 하고, 파손되었거나 이설시에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

1.10 원천도·시공설계도·견본

원천도·시공설계도·견본 등은 자체없이 작성하여 감독관에게 제출하여 승인을 받는다. 다만, 작성의 필요성이 적은 것은 감독관의 승인을 받아 생략할 수 있다.

1.11 일회 및 자료제출

수증, 지하 또는 건조를 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합·강도, 기타 시공후의 검사가 곤란한 시공부분에 대하여는 감독관의 입회 하에 모양·차수·강도·품질 등을 확인하고 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록서지, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

1.12 기계기구

중요한 기계기구는 당해 공사에 상응한 성능 및 규격 등으로 하되 사용하기 전에 감독관의 승인을 받는다.

1.13 폭발물 등의 취급

폭발물 기타 위험물의 운搬, 보관 및 사용 등의 취급은 관제법규에 따라 허락하고 안전하게 하여야 한다.

(시공관리)

1. 내용

공사의 진척, 작업일의 차입, 자료의 번임, 기후 등 감독관이 필요하다고 인정하여 지시한 사항에 대하여는 그 상황·결과를 나타낸 보고서를 감독관에게 제출한다. 공사보고의 서식, 제출방법, 시기 등에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

1.1 품질관리

시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에 따라

공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 01020(재료관리)에 따른다.

1.2 품질관리 계획서

가. 시공자는 시방서의 착공 후 자체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 번호, 규격치 등을 포함하는 품질관리계획서를 감독관에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술관리법령의 소정 규정에 따른다.

1.3 시공감사

가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고 이를 감독관에게 보고한다.

나. 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가학의 보고가 있는 경우 및 감독관이 지정한 공정에 따른 경우에 감독관의 검사를 받는다. 다만, 이에 따른 수 있는 경우에는 따로 지시를 받는다.

다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.

라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.

마. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독관의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인 받아 두어야 한다.

1.4 시공검사에 수반하는 시험

가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 시공시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 감독관과 협의하여 정한다.

다. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

1.5 기성 및 준공검사

가. 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후 감독관에게 보고하여 검사를 받는다.

나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독관의 지시에 따른다. (안전, 보건 및 환경관리)

1. 내용

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 제해를 방지하기 위하여 안전관리를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

1.2 안전조치

가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물·도로·매설물·통행인에 제해가 미치지 않도록 조치하여야 한다.

나. 공사현장 내의 사고·화재·도난의 방지에 노력을 특히 유침한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.

다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비·방염시설 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다.

라. 공사현장에 있어서는 항상 정리·정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

마. 공사용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

1.3 안전표지 및 안전보호구

가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

1.4 안전교육

최소화 되도록 하여야 한다.

2.8 관계기관으로부터의 승인 없이는 도로나 보행로 또는 인접시설물을 폐쇄하거나 통행을 방해하여서는 아니된다.

2.9 필요한 경우 관계규정이 정하는 바에 따라서 폐쇄를 도로에 대한 대체도로를 만들어야 한다.

2.10 월거작업 중 신소용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 절단작업 전에 작업장 내에 있는 모든 기연성 물질을 제거하여야 한다.

2.10.1 엑트나 파이프의 내부와 같이 밀폐된 공간에서 신소용접기 등으로 작업을 하는 경우에는 작업시작 전에 내부공간의 상태를 점검하여 유해가스 등에 의한 안전사고의 가능성이 없는지를 확인하여야 한다.

2.10.2 산소용접기 등으로 절단작업을 할 때는 화재진압을 위한 장비를 휴대도록 하여야 한다.

2.11 존중대상인 기존의 공급시설에 대해서는 월거작업 중에도 정상적인 공급이 가능토록 관리하여야 하며 월거작업으로 손상을 입지 않도록 보호하여야 한다.

2.11.1 관계기관의 서면 승인이 있을 때를 제외하고는 기존의 각종 공급시설로부터의 정상적인 공급이 방해받지 않도록 하여야 한다.

2.11.2 관계기관의 승인을 얻어서 공급을 중단시킬 경우에는 임시 공급시설을 설치하여야 한다.

2.11.3 부분적인 월거작업을 하는 동안에는 화재 예방조치가 반드시 수반되어야 한다.

2.12 월거작업시에는 스포크링이나 가설천막 등으로 주위를 둘러싸서 먼지날림 등을 방지하여야 하며, 환경보호 등을 위한 관계규정을 준수하여야 한다.

3. 해체 및 철거

3.1 월거작업 시 구조물이나 조립될 공급시설 등에는 내·외부에 둁벼리, 가제 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.

3.1.1 월거작업 중 구조물의 안전에 이상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 이를 감독관에게 즉시 통보하여야 하며, 작업의 계속여부가 결정될 때까지는 구조물을 지지시키기 위한 에비조치를 하여야 한다.

3.1.2 월거작업에 치우지 않고 놓아둔 가구나 설비 등에 대해서는 작업 중 흥이 묻거나 손상을 입지 않도록 덮거나 기타의 보호조치를 하여야 한다.

3.1.3 사용 중인 각부 위에 먼지나 연기 등이 침투되지 않도록 분진방지형 건막이벽 등을 설치하여야 한다.

3.1.4 사용되고 있는 부류와 직접 연결되는 부류에서의 월거작업시에는 최소로 10cm 간격의 샷기이벽 등을 설치하고 그 반대쪽에 1.3cm 내화침판으로 다른 한쪽 벽을 설치하여 건막이벽을 만들도록 한다.

3.2 월거작업시에는 공급시설은 출기거나 차단해 놓아야 한다.

3.2.1 사용 중인 부류에 대해서 계획적인 공급이 필요한 경우에는 우회적인 공급시설을 하여야 한다.

3.2.2 공급시설 등의 교체로 인해 공급이 중단될 경우 최소한 72시간 전에 이를 감독관에게 통보하여야 한다.

3.3 혈체구조업은 계획적인 방법으로 하여 관계규정과 해체공정에 의하여 도면에 표시된 작업을 원로하여야 한다.

3.3.1 콘크리트나 벽들은 작은 조각으로 철거되도록 하고 특히 콘크리트와 벽들의 접합지점에서는 둘절단용 전동톱 등으로 절단되어 전동헤머 등 충격을 주는 장비를 사용하여서는 아니된다.

3.3.2 월거작업에는 건물내부의 특장부위에 접근하여 보관하지 않도록 하고 해체로 인한 발생물을은 신속히 제거하여 건축물을 지지하는 벽이나 바닥 또는 구조체에 과도한 하중이 가해되지 않도록 하여야 한다.

3.3.3 관계기관의 규정에 따라 효과적인 공해방지시설을 하여야 한다.

3.3.4 기초에 대해서는 기존의 지표면으로부터 최소한 30cm 이상의 깊이로 철거되어야 한다.

3.4 표면하의 나무나 금속으로 된 구조체도 철거하고 표면하의 콘크리트 슬레이드를 폐쇄하여야 한다.

3.5 표면위에 있는 슬레이드는 인접한 슬레이드나 건막이벽에 균열이나 구조체의 손상을 주지 않는 방법으로 월거하여야 한다.

3.6 월거작업 도중에 발생한 침하지역은 철거해 놔야 한다. 되메기 세로는 적정한 흙이나 자갈 또는 모래를 사용하여야 하며, 콘크리트이나 지경 15cm 이상의 둘, 나무 뿌리 기타 유기물질이 함유되지 않은 것이어야 한다.

3.7 해체공사 중에 당해 건축물의 기능이나 설계와 크게 배치되는 예기치 못했던 기계·전기적 또는 구조적 장애물이 발생했을 때는 장애물의 범위와 실태 등을 조사하여 필요한 조치를 하여야 한다.

3.7.1 장애물에 대한 상세한 내용을 감독관에게 신속히 보고하여야 한다.

3.7.2 감독관의 지시에 따라서 가급적 전체적인 공정이 차단되지 않도록 하여 월거작업을 조정하여야 한다.

4. 보강자재 및 벌집재

4.1 도면에 "건축주에게 양도할 보강자재"로 표시된 경우에는 이를 신중하게 월거작업하여 깨끗이 보관한 후 건축주에게 양도하여 약 한다.

4.2 장식판이나 기념판을 포함한 역사적인 가치가 있는 예술품 또는 골동품 등은 건축주의 소유가 된다.

4.3 시공 중에 역사적인 예술품 등이 발견될 때는 즉시 감독관에게 이를 통보한 후 발굴이나 복원은 감독관의 지시에 따라야 한다.

4.4 현장 내에서 월거작업 등으로 발생한 쓰레기 등의 발생자는 현장에서 신속히 반출하여 적법하게 처리하여야 한다.

4.5 월거작업 중에 유해 물질이 발생하게 되면 관계규정에 따라 적법하게 회수하여 처리하거나 공해의 유발요인이 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

4.6 벌생재의 소각은 현장 내에서는 허용되지 않는다.

4.7 월거작업이 끝나면, 월거장비와 공사용 설비 및 벌생재 등을 현장에서 회수하고 내부는 정리하고 깨끗이 청소하여야 한다.

4.8 각종설비에 대한 임시 보호시설을 회수하고 내부는 정리하고 깨끗이 청소하여야 한다.

4.9 월거작업이 완료하게 이루어진 곳은 즉시 보수하여야 한다. 4.10 건축물의 각부위와 외부는 월거작업을 시작하기 전의 상태로 되돌려 놓아야 하며, 월거작업으로 인해 손상을 받은 인접건물이나 인접건물의 외부는 원상태대로 보수하여야 한다.

제 4 장 목 공 차

1. 일반사항

1.1 적용범위

1) 이 시방서는 사용되는 물자의 재질, 등급, 마감정도, 품질과 공사의 일반적 사항에 대하여 규정한다.

2) 본 특기 시방서에 명기된 사항을 제외하고는 건축공사 표준시방서에 준한다.

1.2 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1. 1.2.1 한국산업기록번호

KS B 1002 1015 블트, 너트

KS B 1055 흠들이 나사못

KS D 3503 일반 구조용 알연 강재

KS D 3512 네간 알연 강판 및 강대

KS D 3553 일반용 철못

KS F 3101 보통합판

KS F 4514 목 구조용 철을

1.2.2 자재, 제품, 자료

다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

(1) 목재

목재의 종류, 함수율, 품질등급과 증기 진조목 사용시 전체 물량에 대해 증기 진조목 여부를 일증할 수 있는 증명서류 및 품질증명서가 포함되어야 한다.

2. (2) 합판

합판의 수종, 접착형식, 품질등급, 모양 및 치수 등에 관한 사항과 품질증명서가 포함되어야 한다.

(3) MDF(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

MDF의 품질등급, 모양 및 치수 등에 관한 사항과 품질증명서가 포함되어야 한다.

3. 1.2.3 시공, 상세도면

목재 반자동, 경량벽틀, 모온구조틀에 대하여 자료, 규격, 간격, 이음 및 맞춤방법, 보강재 설치, 옹커, 고정방법을 나타낸 시공, 상세도.

1.1 운반, 보관 및 취급

(1) 각재, 합판, MDF 등 목공사에 사용되는 목재는 손상되지 않은 상태로 현장에 반입해야 한다. 통풍이 원활한 곳에 저장하고 운송 전, 후를 막론하고 습기와 심한 온도 및 습도차로 인한 품질손상이 발생되지 않도록 한다.

(2) 가공목재는 습기, 일광을 직접 받지 않도록 하여 항상 건조상태가 유지되도록 한다.

2. 자재

2.1 목재

2.1.1 각재

(1) 험수율
목공사에 사용하는 각재의 험수율은 수장재는 12% 이하, 구조재는 18% 이하이어야 한다. 험수율은 전단면에 대한 평균치로 한다.

4. (2) 수증

가. 수장재는 수증이 명시되지 않은 경우 라임 또는 등등이상 세질의 목재를 사용한다.
나. 구조재는 수증이 명시되지 않은 경우 육송 또는 등등 이상 세질의 목재를 사용한다.
다. 나무벽들은 구조재와 동일한 세질의 목재를 사용한다.

(3) 품등

수장재, 구조재 모두 1등 소질을 사용한다.

(4) 단면치수

목재의 단면을 표시하는 치수는 수장재는 마무리치수, 구조재는 제제치수로 한다.

5. (5) 대폐질 마무리정도

가. 수장재는 대폐질로 마무리한다. 마무리 정도는 경사진 광선을 비추어 거스러미 및 대폐자국이 전혀 없어야 하며, 뒤틀림, 흠 및 육음이 극히 미소하여 기준대를 맞대어 보아 틈이 보이지 않아야 한다.
나. 구조재는 외부에 노출되는 부분에만 대폐질 마무리를 한다. 마무리정도는 거스러미 및 대폐자국이 거의 없고 뒤틀림, 흠 및 육음이 척고 기준대를 대어 틈이 균소해야한다.

6. 2.1.2 험판

(1) 세질은 라임으로 KS F 3101규정에 의하여 습기에 노출되는 험판은 2층 험판(중내수층합판) 1급으로 한다.

(2) 험수율은 13%이하, 험수율은 0.4g이하 이어야 한다.

(3) 형상 및 치수

2.1.3 MDF.

(1) 밀도 720~842 kg/m² 의 1급품을 사용한다.

(2) 색상은 표면재 접착시 바탕색이 배어 나오지 않도록 밝은색(백색)을 사용 한다.

7. (3) 품질 기준

8. 험판은 라임으로 KS F 3101규정에 의하여 습기에 노출되는 험판은 2층 험판(중내수층합판) 1급으로 한다.

| 항 목 | 단 위 | 품질 기준 | 비 고 |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| 두께 | mm | 3±0.2 | |
| 사이즈 | mm | 18±0.3 | |
| 밀도 | Kg/ m ² | ±2.0 | |
| 흡수율 | % | 720 ~ 842 | |
| 휨 강도 | Kgf/ cm ² | 5.9~6.5 | |
| 나사못유지력 | kgf | 410~531 | |
| | | 68.1~87.6 | 15mm이상적용 |

2.2 철물

(1) 철물의 세질 및 치수는 KS F 4514, KS D 3553, KS B 1055 및 B 1002~1015에 합한 것으로 한다.
KS구형에 없는 철물의 세질은 KS D 3503 또는 KS D 3512의 규정에 따른다.

(2) 철물은 형상 및 치수가 정확하고 떨어짐, 젖김, 녹이 없어야 한다.

(3) 기계식 타정 못 등 별도의 동력을 이용하는 철물을 용도와 제원, 시공방법 등에 대하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3. 시공

3.1 일반기준

(1) 본공사를 시공함에 있어 “길”과 “협의”를 특한 상세도면에 의거 정확히 시공 되어야 한다.

(2) 허용오차
① 부재길이 20m당 : ±1.5mm
② 부재맞춤 (수직·수평) : ±0.01mm
③ 부재각도(35°~40°) : ±0.04°

④ 면적 1m² 당 : ±2mm
⑤ 공작용 기준선에 의하여 시공되며 모든 level 및 line은 수직과 수평이 맞고 정확하게 표기하며 그 허용 오차는 ±2mm 이내로 한다.

3.2기타

(1) 문틀 및 물당지는 랩핑 도장 마감후 표면에 보호랩을 강싸고 출고 관리한다.

(2) 이물질의 보호뿐 아니라 지외선에 의한 색상의 변색을 고려한 제품으로 보양한다.

(3) 문틀설치후 현장에서 2차 보강을 한다.

(4) 타 공중에 의해 텔락이나 훼손이 되지 않도록 완전하게 보양되도록 한다.

(5) 무침호 공장은 최소한 아래 이상의 기계설비를 갖춘데서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

- MOULER(FRAME가공)
- EDGE BANDER(FRAME EDGE부착)

- HOT PRESS(무늬목 접착)

- N.C ROUTER MAC (도어록, 정철가공)

-WRAPPING MAC(HOT MELT 가능한 기계)
-WIDE BELT SANDER(샌딩기)

-포장기(비닐접착)

(6) 도아 및 물틀의 도장공정은 백글센딩 1회(150~180#), 우레탄투명1회, 샌딩1회(220~320#), 중간처색(번복), 우레탄번무광2회((G30)를 기준으로 한다.

(7) 무향변도로 사용조건, 하드웨어 가공은 일체 공장가공 후 후렌 및 도아 출고하여 현장 동시 설치한다.

4. 라임 접착목

(1) 세질은 강도나 내구성에 악영향을 줄 흠, 응이, 이음매, 갈라짐 등 기타 결함이 없이 잘 보관되어 지고 제작된 것이어야 한다.
(2) 험수율(천단면 평균)은 시공 당시 수장재는 12%미만 구조재는 18%미만으로 허용오차는 ±2% 이다.

제 5 장 도장 공사

1. 적용범위

1) 본 시방서는 범위에 해당되는 도장공사의 세로, 품질, 시공 및 보양등에 적용한다.
2) 본 시방서에 명기된 시방을 제외하고는 건축공사 표준시방서에 준한다.

2. 일반사항

1) 다른 공정의 진척상황과 대조하여 공사착수시기 검토한다.
2) 도장공사는 최종 공정이므로 티공사 공시지연으로 공기가 촉박한 경우가 많으므로 세밀한 공정계획을 세워 바탕의 건조기간을 단축하는 일이 없도록 한다.
3) 세로
도장재는 한국공업규격(K.S)에 합격한 것으로 사용함을 원칙으로 하고 특기시방서에 지시가 없을 때에는 그 세조회사명 제품명 등에 대하여 미리 공사관리자와 협의한다.

① 조합 페인트 : KSM 5312 1급 (하도, 중도 및 상도의 색상은 구분하여야 한다.)
② 방청 페인트 : KSM 5323 1종 2급

③ 수성 페인트 : KSM 5310의 최상품(외부용)

④ 수성 페인트 : KSM 5320의 최상품(내부용)

⑤ 에폭시페인트 : 시중제조 생산제품의 유령메이커 최상품

⑥ 에나멜페인트 : KSM 5701 1종 2급

⑦ 투명릭카 : KSM 5326

⑧ 바니스 : KSM 5501 1급

⑤ 신너
가). KSM 5319 1종 : 애나멜 및 베니스옹
2종 : 조합페인트용

3종 : 립카용
기티 : 지정신너를 사용한다.

나. 도장제는 상표가 완전하고 개봉하지 않은 채로 현장에 반입하여 K.S 표시여부, 규격번호, 품명, 제조년월일 등에 대하여 공사관리자의 확인을 받는다.

10.4) 자료 검사

① 도로는 KS구격품으로 최상용이어야 하며 밀봉한채 반입하여 공사관리자와 협의 후 시공한다.

② 반입된 물품의 색상, 고유지정표지, SAMPLE에 제시된 내용과 일치되는지 확인해야 한다.

③ 통이 많이 짜그리거나 녹슨 것은 반입하지 않는다.

④ 수성페인트 배합 확인을 해야 한다.

⑤ 풍푸껑의 납품회사 검사자봉인 확인

⑥ 시험 생략시 K.S표시 하거나 본 청구

5) 견본품 제출
도장공사 전에 각종 도장의 각회수별 도장건본을 제출하여 색상, 광택 등에 대하여 와 협의하여야 한다.

6) 시험

도장제 및 도장면에 대한 각종시험을 KSM 5000의 각종시험 방법에 따라 척기에 시행하고 시험결과를 공사관리자에게 제출한다.

7) 도로의보관

① 도로 청고는 화기를 사용하는 장소에 인센되어지 않도록 배치하고 분만소화기 배치 및 화기엄금 표시를 해야 한다.

② 사용하는 도로는 끝히 밀봉하여 새거나 엎지르지 않게 하고 사용후 흘린 도로는 깨끗하게 닦아내어야 한다.

③ 가연성이 있는 도로의 보관은 내화구조로 된 청고에 보관하며 배합장소 및 작업장을 잘 정리하여 두고, 대폐방, 종이조각 등이 날아 다니지 않게 한다.

④ 독립한 창고로서 주위 공간률에서 1.5m이상 떨어져 있게 한다.

⑤ 불연재로 하고 천장을 설치하지 않는다.

⑥ 도로의 용기 및 바닥에는 침투성이 없는 것을 끼다.

⑦ 가연성 칠을 취급 할때는 외부에 출입문을 두어 화기엄금의 표시를 하고 그 부근의 화기 시공을 엄금하며 칠이 훈증 방진 등을 산화화열의 속적으로 저연발화될 우려가 있으므로 안전한 장소에 그 폐품은 속히 현장 밖으로 처분하도록 한다.

⑧ 세로 둘 곳의 내부에는 일광이 적자하지 않게 하고 화기가 살되고 먼지도 나지 않게 한다.

11.8) 도로의 흔합

도로에 안료를 험유한 것은 내용물이 충분히 섞이도록 저어서 균등하게 해야하며 KSA 5101 표준체에 의하여 NO 210-100 정도의 체로 걸러 사용함을 원칙으로 한다.

12.9) 도로의 희석

에밀존 도로 및 수용성도로는 청수를 사용하고 기타의 도로는 그 도로에 적합한 희석액을 사용하며, 원칙적으로 도로와 동일 제조공장품을 사용한다. 또 도로의 희석을 정도에 대하여는 도장법, 기온, 바탕제의 종류에 따라 다르므로 제조공장의 지시나 사용 설명서 등에 의해 실시하지 않으면 안된다.

13.10) 도로의 가능 사용기간

도장할 때 흔합하여 사용하는 2액형 이상의 도로에서는 흡합비 및 흔합후의 가능 사용 시간이 지난 것은 사용하지 않는다.

3. 도장

14.(1) 수성페인트

① 도장순서

가. 물体质부분 페티작업을 한다.

나. 면교로기 연마작업을 한다.

가. 2차 페티작업을 한다.
라. 2차 면교로기 연마작업을 한다.
마. 수성페인트 1차 도장을 한다(로울러)
바. 요철부위 페티작업 및 면교로기 연마작업을 한다.
사. 수성페인트 2차 도장 작업을 한다(로울러)
아. 요철부위 페티작업 및 면교로기 연마작업을 한다.
자. 정벌도장을 한다(로울러)

② 주의사항

가. 5°C이하에서는 균열발생의 우려가 있으므로 도장을 중지해야 한다.
나. 로울러 도장을 천천히 상하좌우로 고르게 한다.
나. 1회에 넘칠게 도장하여서는 안된다

(2) 뉴미아페인트 뿔침(철제면 1회)

① 적용

철제면 천체 도로로서 녹발생 또는 부식을 방지할 수 있는 제품으로서 다음과 같은 도로 도장 사용에 의하여 사용하되 회색제 배합 및 교반상태 등은 도로 회사측과 충분한 검토 후에 공사관리자와 협의 후 사용하여야 한다.

② 도로 사용

가. 색상 : 무광(색상은 감독관과 협의후 결정)

나. 성분 : 무기질 규산아연계 2액형

다. 비중 : 약 1.37kg/l

라. 고稠분 용적비 : 48% ±2

마. 진조도믹 드께 : 15us (32.0ml/l)

바. 도장 회수 : 1회 (AIRLESS SPRAY)

사. 재도장 간격 : 24HR

(3) 조합페인트 뿔침(철제면 2회)

① 도로 사용

가. 색상 : 무광(색상은 감독관과 협의후 결정)

나. 성분 : 알카드 수지가 주성분

다. 비중 : 1.0 - 1.25kg/l

라. 고형분 용적비 : 51 - 54%

마. 진조도믹 드께 : 80us(40us × 2회)

바. 도장 회수 : 2회 (AIRLESS SPRAY)

사. 재도장 간격 : 20°C에서 최소 : 18MIN 최대 : 6MIN

(4) 방화도로(난연 도로)

건물내장 목재류에 특수도로인 방화도로를 시공하면 일반 가연성 물질이 난연화 되면서 화재발생원을 제거하는데 동시에 연소확대를 억제하는데 목적이 있다.

① 재료

가. 난연도로는 KSF 2271, ASTM 384, BS 476규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다.

나. 특수한 내열 험성수지와 이산염 유도체를 적정 배합한 특수도로로써 목재 및 핵판등 가연성 내장재로의 마감재로 사용하는 난연 도로는 회자시 단열층을 형성하여 화재의 확산을 방지해주는 하도용과 다양한 색깔과 미련한 제품이어야 한다.

다. 벙화성이 우수하며 얇은 도막으로 강력한 난연 성능을 나타내야 한다.

라. 외부의 충격과 미모에 훌륭한 저항력이 있어야 한다.

마. 높죽된 산이니 일카리등 대부분의 의화학물질과 오염에도 매우 강하여 쉽게 부리지지 않아야 한다.

바. 시공상 특별한 기능이 요구되지 않고 끝, 로울러, 스프레이 등을 사용할수 있으며 시공이 용이한 제품이어야 한다.

② 난연 처리 시공 방법

가). 1.8mm 험판 난연처리 :

험판 난연처리는 악품에 험판 및 목재의 수성 악품으로 적합도록 시험분석된 제품을 사용해야 한다. 험판에 주한 기밀식 장비를 사용하여 험판 전체에 완전 층수토록 하며, 충돌 및 전기사용기계를 이용하여 완전간조 하여야 하며 험판암고시 1장을 난연 검사소에 제출하여 난연 3급 검사에 합격하여야 한다.

이때 세 번 수속비용은 수급자 비용으로 한다.

나. 각제 난연 처리 공사

각제 및 험판은 원장에서 부분적으로 사용하는 부분에 처리하며 인력을 이용하여 도장처리한다.

다. 립카 위도 난연처리

리카 마감위에 난연도로로서 시험 및 분석 검정 확인된 난연성 도로를 사용하여야 하며 작업전 도로 SAMPLE을 제출하여 험의 후 시공한다.

③ 도장공장 및 시방

건조후 도막의 두께는 바니쉬(CLEAR)인 경우는 총 도막의 두께가 0.28mm PAINT인 경우 0.32mm가 되도록 도포하여야 한다.

④ 작업환경

작업을 위해서는 하도용의 경우 온도 5°C ~ 30°C, 습도 85% 상도용의 경우 온도 5°C ~ 30°C, 습도 65%가 이상적인 작업환경이다.

| 제품명 | | | | | | 비탕의 종류 | | 설종류 | | 공법 | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CROMA | AROMA | ECONO | WIDE | 전자 및 실크 | | 금부, 플라스틱, 콘크리트면 | 종별없음 | | | | |
| COLOR | COLOR | COLOR | COLOR | 전자 광고용 | 실내 광고용 | 금부 광고용 | 금부 광고용 | 금부 광고용 | 금부 광고용 | 금부 광고용 | 금부 광고용 |
| 용도 | 옥내외광고용 | 자판기 광고용 | 자판기 광고용 | 옥외광고용 | 실내 광고용 | 실내 P.O.P.용 | | | | | |
| 해상력 | 스크린선수 80선 전후 (합성, Detail 표현가능) | 스크린선수 175 가능 특수인쇄물과 동일한 해상력 (합성, Detail 표현가능) | 스크린선수 175 가능 특수인쇄물과 동일한 해상력 (합성, Detail 표현가능) | 축소, 확대, 이화 방법으로 해상력 악함 (합성, Detail 표현가능) | 스크린선수 80선 전후 (합성, Detail 표현가능) | 스크린선수 80선 전후 (합성, Detail 표현가능) | | | | | |
| 내 외 세 성 | 6년 이상 | 4년 이상 | 2년 이상 | 1년 정도 | 2년 이상 | | | | | | |
| 내 외 세 성 | 3년 이상 | | 1년 정도 | 3개월 전후 | 1년 이내 | | | | | | |

| 수록정보 도안자료 (색체, 글자 그림문자) | | 원고 분해처 분리 | 4원색 필름부 분자 | 안내판 에 필름부 분자 | 문마토 너 터입 (단복칠 작업) | 보호페 막 처리 | 옥외광 선 노출 | 조립시 공 |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | |

제 6 범수 공사

6.1 일반사항

6.1.1 방수제로 및 부속제로는 시공 위치별, 부위별 작업조건과 시공시점의 기후 조건에 적합한 재료이어야 하며 시공전 제로 및 부속제로에 대한 제조회사의 카다로그, 특기 시방서, 국립건설시험소의 시험성적표 견본품 기타 감독원이 요구하는 자료를 제출

하여 감독원의 승인을 득한다.

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 최대규격 | 필름분해후 약 1주일 | 필름분해후 약 1주일 | 필름분해후 약 1주일 | 필름분해후 약 5일 전후 | 필름분해후 약 10일 전후 |
| | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |

6.1.2 모든 방수공사는 공사단계별로 제조회사 및 전문시공업체가 제시하는 시험 또는

검사이외에 강독원이 시사하는 시험. 검사에 합격하였을 때 다음 공정으로 옮길수 있다.

6.2 액체방수

6.2.1 재료

- 가. 액체방수용 방수제로는 시멘트 물탈 및 콘크리트에 흔입시 물리, 화학적으로 침해 영향을 미치지 아니하고 철재를 부식시키지 아니하고 방수 성능이 우수한 제품으로서 강독원의 승인을 득한 제품어야 한다.

나. 방수물탈용 환화제로는 불암티얼의 방수성능이 우수한 제품으로서 강독원의 승인을 득한 제품어야 하며, 표장단위가 시멘트 1포대당 1포 배합단위로 표장된 제품이어야 한다.

6.2.2 바탕 처리

- 가. 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이린스, 유지분등의 방수제에 이물질과 모체의 부실한 부분등은 와이어보러쉬, 정동으로 제거, 피취해야 한다.

- 나. 모체표면에 노출되어 깊이 박힌 결속선, 묵재, 철근류 등은 3cm 깊이 이상 파내어 절단하고 콘크리트 이어치기 부분, 균열이 생긴 부분은 2cm 깊이 이상 V 커트 처리해야 한다.

- 다. 파취작업 또는 V 커트한 부분은 강도가 충분하고 방수성능이 우수한 방수물탈로 멀실히게 충진 견실한 모체를 조성한다.

- 라. 모체가 지나치게 부실한 부분은 강독원의 승인을 득한 재료와 공법으로 구체를 보강해야 한다.

- 마. 모체가 지나치게 예고려운 부분은 취평작업에 의하여 모체면을 거칠게 만들어야 한다.

- 바. 바탕 조성완료후 바탕면의 물청소를 깨끗이 하여 건조시킨 다음 강독원의 검사 승인을 득한 후에 방수 본 공정에 옮긴다.

6.2.3 재료의 배합

- 제로의 배합비는 강독원의 승인을 득한 제조회사의 특기사항에 따르되 용수가 심한 부분 또는 시공조건이 까다로운 부분 기온 및 습도의 차에 따라 강독원의 승인을 득하여 조정할 수 있다.

6.2.4 기후 조건서 열기 및 햇볕기의 시공은 가급적 피하고 강우, 강풍시의 작업장의 온도기 섭씨 2도이하일 경우에는 시공을 금한다. 단, 부득이 서열기에 시공해야 할 경우에는 강열한直사광선과 수분의 급격한 증발을 방지할수 있는 조치와 한랭기에는 충분한 보온, 보양시설 조치 후 시행해야 한다.

6.2.5 시공

시공방법은 강독원의 승인을 득한 방수제로 제조회사의 특기사항에 따르며 방수시공은 강독원의 승인을 득한 전문시공업체로 하여금 시공케 해야 한다.

6.2.6 특수부분의 시공

가. 신축줄, 매설철, 암거철물등의 접촉부, 낙수구, 루프드레인 기타 강독원이 지정 하는 부분에 대하여는 시공방법을 제시하여 강독원의 승인을 득해야 하며 구석, 모서리등의 치커울림 접속부는 3cm X 3cm 이상 방수 탈로 컨트 처리해야 하며 방수층의 끝부분은 모체에 물려 밀착 시공하여 금이 가거나 들뜨지 않게 처리해야 한다.

6.2.7 보양

방수공사 진행중 또는 원로후 양생전에는 그위를 보행하거나 중량물을 적재해서는 아니되며 쟁크, 진동을 주어서는 아니된다.

1월먼저향
시우나, 목욕탕등의 가장 이상적인 방수공법은 비노출 타로우재판이거나, 반드시 KSF3211기준에 준한 제품과 표준시험에 의한 시공이 이루어져야 한다.
(비노출 우레탄 도막 두께는 최대 3mm이며 4mm 혹은 5mm까지 시공하여 보강할 수 있다.)

①피침(파취): 방수할 표면의 반생이나, 도박리, 타이 필, 이어치기(포인트)자리

※콘크리트의 균열, 배관홀리, 콘크리트의 틸락, 재로분리가 생긴곳 등의 자리는 반드시 V 커팅을 하고.

레이린스자리(콘크리트의 세면물만 굳은자리)는 반드시 표면의 뜰쁜 자리와 함께 (제거)걸어 내고

(마른)청소를 철저히 한다. (물청소)방수하자의 70%가 이과정에서 생긴다고 봐도 무리가 없다.

※ 만약, 바탕이 안쪽으면 그라인더로 표면을 깔아 내야 한다.

②조인트 자리나, (ㄴ)치커울리진곳, 배관홀리, 균열이 생긴곳은 포리빠대, 나, 실링재 등의보강이 필요하다.

필름의 점착은 원칙적으로 피접착면의 온도가 16~38°C에서 실시한다. 접착면 온도가 16°C 이하일 경우에는 적외선 램프, 세트히터, 기열드라이어 등으로 표면온도가 16°C 이상을 유지하도록 한다. 필름 전용 프라이머를 표면에 도포한다면 10°C 이상에서도 접착이 가능하다. 이 경우 부착 후 되도록 드라이어로 가열하면서 다시 끌려준다.

※프라이머를 칠하기전에 바탕의 수분 함수율을 반드시 지킨다.

③프라이머를 균일하게 로라를 이용해서 (도포)칠 한다.

현장 상황에 맞게 건조가 되어야 한다.

④우레탄을 주제와 경화제와 배합비율, 교반시간을 꼭 지켜 .(경화시간이 빠른가(20~40분) 대부분이나

(중도)

신속히 작업을 할만큼만 만들어 쓴다. 그리고 배합통도 자주 바꿔 쓴다.

⑤증도가 경화 된 다음 탐 코팅을 도포 한다. (상도)

제 7장 시트 (인테리어필름) 공사

1. 일반 사항.

1.1. 적용 범위.
목재, 금속재 및 석고보드면 등의 필름공사에 사용되는 필름의 재질과 시공방법 및 품질에 관하여 적용한다.

1.2. 협조 도서.

-KS1107-92-점착 테이프 및 접착 시트의 시험 방법.

1.3. 재출물.

1)제품자료 : 재료의 재질, 색상, 제품설명서.
2)견본.

3)제조업체 지침서 : 특별한 주의를 요하는 바탕재의 성태와 특수한 표면 준비 절차를 나타낸다.

1.4. 품질 보증.

1.4.1.생산자, 시공자.

1)생산자 : 필름 생산 경력이 최소 3년이상 되어야 한다. 또한 필름 생산자가 인정하는 시공자에 한한다.

2)시공자 : 필름 시공 경력이 최소 2년이상 되어야 한다. 또한 필름 생산자가 인정하는 시공자에 한한다.

1.4.2.공사전 협의.

필름시공은 기타공종(工種)(도장, 목공시 등)이 모두 끝난후 최종단계에서 시행하는 것을 원칙으로 한다.

1.5.자재의 관리 및 운송.

1.5.1.관리.
필름을 청결하게 건조한 후 그늘지고 시원한 곳에 보관하고 구입 후 1년 이내에 사용한다.

1.5.2.운송.

상자에 들어있는 경우는 그대로 운송 가능하다. 소량의 경우는 필름의 중심에 심을 넣고 후지를 양쪽으로 해서 만다. 운송할 때는 다른 짐에 눌리지 않도록 하고 필름이 망가지거나 주름이 생기지 않도록 주의한다. 겨울에는 필름의 경화로 인한 잔금이 생길 우려가있기 때문에 운송시에는 각별히 주의한다.

1.6.점착작업조건.

1.6.1.작업온도.

필름의 점착은 원칙적으로 피접착면의 온도가 16~38°C에서 실시한다. 접착면 온도가 16°C 이하일 경우에는 적외선 램프, 세트히터, 기열드라이어 등으로 표면온도가 16°C 이상을 유지하도록 한다. 필름 전용 프라이머를 표면에 도포한다면 10°C 이상에서도 접착이 가능하다. 이 경우 부착 후 되도록 드라이어로 가열하면서 다시 끌려준다.

1.6.2.작업 장소.

먼저나 미세한 티끌이 피접착면과 필름의 사이에 끼게 되면 마무리 표면에 돌기가 생긴다. 또 어두운 장소에서 작업을 하면 기포의 발생 등 미무리 작업이 어렵게 된다. 작업장소를 선택할 경우, 티끌, 먼지가 일어나지 않는 장소를 선택한다. 별도의 작업장소가 없을 경우 작업 장소 주변의 바닥을 청소한 후 물을 뿌려 티끌이나 먼지가 일어나지 않도록 한다. 전용프라이머나 사전작업 등은 가연성 인화물이기때문에 열,스파크 불꽃으로부터 거리를 두고 도포하도록 하고 환기에도 주의한다.

1.6.3.작업대.

접착면에는 작업하기 쉬운 높이와 충분한 넓이를 확보한다. 또 작업대에는 글판지나 종이 모포 등을 깔고 필름이나 피접착면에 상처가 나지 않도록 한다.

1.7.하자보증.

1)필름의 성능에 대해서는 다음과 같이 5년간 생산자가 보증한다.

① 접착력.

② 색상변화.

2)필름의 시공에 대해서는 시공자가 5년간 보증한다.

3)다만 다음과 같은 경우에는 생산자 및 시공자가 보증하지 아니할 경우.

① 생산자기 지시하는 작업절차에 따라 부착 시공하지 아니할 경우.

② 천재지변 혹은 사용상의 부주의로 인한 파손의 경우.

2. 제 품.

2.1. 일반사항.

2.1.1. 품질 기준.

1)차수인정도.

① 기재 : 알루미늄판 (두께 1mm)

② 시료의 크기 : 150 * 150mm

③ 실험방법 : 필름의 중앙에 100mm * 100mm 의 X 크로스(Cross)를 끊은 후 65°C에서 48시간 방치

후 크로스(Cross)한 곳의 틈의 간격을 측정.

2)사용온도 범위.

알루미늄에 필름을 붙이고 규정온도 범위 내에서 12일간 방치 후에도 벗겨지거나 변색이 없어야 한다. (30°C ~ 65°C)

3)내후성.

센서인 카본아크 등 내후성 시험기로 250시간 조사·변화없이야 한다.

4)접착력.

폭 25.4mm, 길이 180mm의 틀에 필름조각을 각 기재에 끌어고 20°C에서 43시간 방치 후 300 mm/min 의 속도로 180°C 풀백(pullback) 테스트.

5)내온성.

알루미늄판에 끌이고 65°C에 연속 28일간 방치 후의 접착력 변화가 없어야 한다.

6)내습성.

알루미늄판에 붙이고 40°C, 습도 90%에 연속 28일간 방치 후의 접착력 변화가 없어야 한다.

7)내마모성.

데바식 마모시험기(Taber Abraser, 마모론 CS-17, 1kg 무게)로 7000 회전의 변화가 없어야 한다.

8)내처짐 층격성.

가드너 충격시험기(Gardner Impact Tester)를 이용 0°C의 환경에서 907g의 볼(Ball)을 12.7cm 의 높이에서 떨어뜨림의 변화가 없어야 한다.

9)내응계 내화학약품성.

알루미늄판에 붙이고 72시간 방치 후 아래의 화학약품에 담근다.

- ① 합판 - 5 시간 변화없이야 한다.
- ② 에틸 알콜(ETHYL ALCOHOL) - 5 시간 변화없이야 한다.
- ③ 물(WATER) - 168 시간 변화없이야 한다.
- ④ 염수 스프레이(SALT SPRAY, 5%, 43°C) - 168 시간 변화없이야 한다.
- 10)내오염성.

23°C에서 18시간 동안 아래의 물질들과 접촉시킨 후 물 또는 이소프로필알콜로

닦아냈을 경우 깨끗이 지워져야 한다.

케첩·에밀알콜(50%)·레몬쥬스·우유

·염수(1%)·홍자·거자·가정용 암모니아

·머큐리·콜라·석수(1%)·식초

·올레인산·염산(10%)·포르말린·커피

·파산화수소·포도주·기 탱(10%)

11)인장강도 및 신장률.

KSA1107의 기준에 준하여야 한다.

품질 안정도에 대한 시험은 사용자가 부담한다.

2.2. 제품유니트.

2.2.1. 팔름의 형상.

1)소재 : 염화비닐(PVC)

2)폭 : 1.22m

3)길이 : 50m 측은 25m

4)형태 : 롤(ROLL) 형태

2.2.2. 부자재.

팔름은 후지를 벗겨서 접착면에 압착하는 것만으로도 간편하게 볼이는 것이 가능하다. 작업을 보다 확실하게 하기 위해 아래와 같은 도구 및 부자재를 준비한다.

① 풀리스틱 스퀘즈

② 줄자

③ 헤어드라이어(1 kw 정도의 열풍량이 많은 것이 효율적이다.)

④ 식자

⑤ 거더킹[†]

⑥ 팔름 전용 프라이머

⑦ 천

⑧ 청소용제

a.알콜(이소프로پ렌 혹은 에칠알콜)

b.화이트기솔린

c.릭카신나(톨루엔이 주성분인 것 또는 타르엔)

⑨ 브러시(유기용제 도장용)

⑩ 바늘 또는 맷, 그외 마스크 테이프, 글판지, 작업용 정강, 샌드페이퍼, 파티,
양·중보호시트, 적외선 램프, 세트히터, 조명기구 등 필요에 따라 준비한다.

3. 시 공

3.1. 점 검.

1)현장 상태가 팔름 사용에 적합한지 검사한다.

2)표면과 바탕지 상태가 제품제조업의 지침서 상의 내용과 같이 작업할 준비가 되었는지 확인한다.

3)사람을 보완하기 전에는 팔름작업을 진행하지 않는다.

3.2. 바탕 준비.

3.2.1.팔름을 점착시킬 바탕면은 다음과 같이 준비한다.

1)일반조건.

팔름은 기름기가 묻지 않은 평坦한 표면인 경우 최상의 접착력을 발휘할 수 있다. 그러나 보다 강한 접착력과 내구성을 얻기 위해서는 각각의 피접착면에 맞는 적절한 시전작업이 필요하다. 각 종류의 피접착면의 시전작업에 대해서는 아래의 주의사항을 지켜 작업을 해야 한다.

- ① 접착면 또는 마무리 상태를 양호하게 하기 위해 요철 부분이나 이음새 부분에 페티 또는 샌딩 처리를 하여 도도록 명이하게 마무리가 되도록 한다.
- ② 페티는 피접착면의 요철부위나 이음새 부위에 2회 이상 처리하고, 밀착성이 뛰어나고 페미어 굳은 타입을 사용한다. (폴리페티)
- ③ 전면페티를 할 경우 건조 후에 두께가 일정치 않을 우려가 있기 때문에 2~3회 샌딩 및 제페티를 하여 면을 평활하게 한다.
- ④ 피접착면과 페티의 밀착성을 향상시키기 위해 식고보드, 케이카로판, 모르타 등에 시리처리를 권장한다. 시판되고 있는 시리에는 수용성 타입과 용제 타입 이지만 피접착면에 대한 밀착성 첨부성, 내수성 등을 고려할 때 용제 타입이 적합하다.
- ⑤ 부분적으로 페티나 도료를 칠할 경우는 되도록 피접착면의 색조에 기까운 것을 사용한다.

2)목재의 사전작업.

나왕베니어, 차이나 베니어, 하드보드 등.

- ① 표면연마.
- 표면을 180번 정도 샌드페이퍼로 연마하여 부드럽게 한 후, 나무찌꺼기를 알콜 또는 럭카신나를 적신 천으로 완전하게 제거한다.
- ② 페티처리.
- 큰 요철부가 있는 경우는 페티로 메꾸고 180번 정도의 샌드페이퍼로 연마하여 매끄럽게 한 후 페티처리면을 알콜 혹은 럭카신나를 적신 천으로 청소한다.
- ③ 프라이머 처리.
- 모든 면에 전용 프라이머를 균일하게 도포한다. 목재는 프라이머의 흡수력이 크기 때문에 2~3회 도포한다. 중복도포는 먼저 도포한 프라이머가 견조한 후실시한다. 팔름의 부착은 프라이머 도포 후 15~30분간 건조시킨 후에 실시한다. 다만 MDF 일 경우에는 1시간 이상 건조시간을 갖는다. 그리고 모서리 부분에는 평면보다 1~2회 프라이머를 덧칠한다.
- ④ 미처리 강판, 아연칠판.
- ⑤ 녹의 확인.
- 녹이 있는지를 확인하고 녹이 있다면 와이어브러시나 180번 정도의 샌드페이퍼로 제거한다.
- ⑥ 오염제거.
- 알콜 혹은 럭카신나를 적신 천으로 표면에 묻은 먼지나 기름기 등의 더러움을 제거한다.
- ⑦ 페티 처리.
- 요철부는 풀리페티로 대처 주고 180번 정도의 샌드페이퍼로 매끄럽게 한 후 알콜 혹은 럭카신나를 적신 천으로 청소한다.
- ⑧ 프라이머 처리.

고서리 부분과 요철 부분에 프라이머를 자국이 나지 않도록 균일하게 도포한다. 팔름은 프라이머 도포 후 15~30분간 건조시킨 후에 부착한다.

4)보드강판, 열처리 도장 강판, 알루미늄, 스텀인레스.

① 표면연마.

표면의 요철부는 글라인더나 샌드페이퍼 등으로 매끄럽게 연마한다. 특히 용접 부분은 깨끗하게

연마한다.

② 오염제거.

알콜 혹은 럭카신나를 적신 천으로 표면에 묻은 먼지나 기름기 등의 더러움을 제거한다.

③ 페티처리.

스포트 용접에 의한 돌출부위는 풀리페티로 메꾸고 180번 정도의 샌드페이퍼로 매끄럽게 한 후 알콜

혹은 럭카신나를 적신 천으로 청소한다.

④ 프라이머 처리.

모서리이나 돌출 부위에 전용 프라이머를 자국이 생기지 않도록 균일하게 도포한다. 필름은 프라이머 도포 후 15~30 분간 건조시킨 후에 접착한다.

5) 석고보드, 케이카트판, 식면스레이트.

① 웃자리의 처리.

웃자리를 충분히 박아 넣는다.

② 페티처리.

판의 이음매, 웃자리 부분, 그 외 깊은 요철 부분에 대해서는 두꺼운 철이 가능한 페티로 비교적 얕만한 굽곡 부분에 대해서는 페미어 단단하고 매끄럽게 마무리되는 철 페티를 이용한다. 마무리 상태를 양호하게 하기 위해 가능한 전면에 페티 처리를 권장한다.

③ 표면연마.

페티면을 180 번 정도의 샌드페이퍼로 연마한 후 알콜 혹은 릭카신나를 적신 천으로 청소한다.

④ 프라이머 처리.

전면에 전용 프라이머를 도포한다. 다이낙 필름의 부착은 프라이머 도포 후 15~30 분간 건조시킨 후 실시한다.

6) 염화 강판.

염화피막의 표면상태나 세질에 따라 필름의 접착력이 저해되거나 기포가 발생할 경우가 있으므로 사전에 확인한다.

② 오염제거

알콜 혹은 화이트가솔린을 적신 천으로 표면에 긴 먼지나 유지 등의 오염부를 제거한다.

③ 굽부분이나 요철 부분에 자국이 생기지 않도록 균일하게 도포한다. 필름의 접착은 프라이머 도포 후 15~30 분간 건조시킨 후에 한다.

7) 페인트칠 면.

① 철막의 확인.

철한 피점착면에 대해서는 미리 ① 철의 종류, ② 철의 건조상태, ③ 철막의 밀착성을 확인한다. 장유성의 알기드 도로나 에나멜 등은 필름의 접착력을 저하시킬 수 있기 때문에 가급적 사용을 피한다. 실리콘은 소재도로에 서는 충분한 접착력을 얻을 수 없는 경우가 있으므로 주의한다. 도로에 따라서는 침가물의 작용으로 접착력을 저하시킬 수가 있기 때문에 미리 문제가 있다고 생각되는 철에 대해서는 사전에 확인한다.

② 오염제거.

알콜 혹은 화이트가솔린을 적신 천으로 철막에 묻은 먼지나 기름기 등의 오염물질을 제거한다. 사전에 청소 용제의 도장막 칠식 여부는 반드시 확인한다.

③ 페티처리.

요철이 있는 경우는 페티로 메우고 180 번 정도의 샌드페이퍼로 연마한 후 알콜 혹은 화이트가솔린을 청소 천으로 청소한다.

④ 프라이머 처리.

모서리 부분이나 돌출부분에 전용프라이머를 자국이 생기지 않도록 균일하게 도포한다. 프라이머 용제에 따라 도막이 침식되는 경우가 있기 때문에 반드시 사전에 확인한다. 필름의 부착은 프라이머 도포 후 15~30 분간 건조시킨 후에 실시한다.

8) 멜라민 회장합판, 폴리에스테르 코팅판.

① 선명처리.

부드러운 샌드페이퍼로 가볍게 선명한다.

② 오염제거.

알콜 혹은 화이트가솔린을 적신 천으로 도장막에 묻은 먼지나 기름기 등의 오염물질을 제거한다.

모서리 부분이나 돌출부분에 전용프라이머를 자국이 생기지 않도록 균일하게 도포한다. 필름의 부착은 프라이머 도포 후 15~30 분간 건조시킨 후에 실시한다.

9) 플라스틱.

① 피점착면의 확인.

플라스틱 속에는 가소제, 기름기의 치유이나 미생체의 부착에 따른 접착력의 저하나 미번용 또는 모노마 등의 유리에 의한 기포의 발생 등의 생길 수 있다. 미리 문제가 있다고 생각되는 플라스틱에 대해서는 미리 확인한다. 경질 염화비닐 아크릴, 폴리카보네이트, 등은 문제가 없지만 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 나이론 볼소케 수지 등에 대해서는 플라스틱의 필름의 접착은 기급적 피한다.

② 오염제거.

알콜 혹은 화이트가솔린을 적신 천으로 표면에 부착한 먼지나 기름기 등의 오염물질을 제거한다.

③ 프라이머 처리.

특별한 프라이머 처리는 필요없지만 프라이머를 사용할 경우에는 얼룩이 생기지 않도록 균일하게 도포한다. 프라이머를 사용할 경우에는 그 프라이머에 함유되어 있는 용제에 따른 플라스틱의 침식 여부를 반드시 확인한다.

3.3. 접착순서.

3.3.1. 평면의 기본적 접착순서.

1) 실측과 재단.

우선 접착면의 치수를 측정한다. 다음에 다수의 작업순서를 고려해서 필요한 치수보다 40~50 mm 여유를 두고 필름을 재단한다. 재단은 마루에 편편한 작업판을 놓고 그 위에서 한다.

2) 위치결정.

필름을 피접착면 위에 놓고 전체의 위치를 결정한다. 위치가 결정되면 부주의로 이동되지 않도록 주의한다. 특히 물이 흐르는 면적이 경우 필름의 후지의 끝부분 50~100 mm를 벗기고 구부린 후 손가락을 위에서 부터 기법계 놀려 준다.

3) 부착 (제 1 단계).

부린 후지의 끝부분에서 위로 플라스틱 주걱으로 압착한다. 압착은 우선 중앙부분부터 하고 계속해서 좌우로 움직여 준다.

▶ 압착방법.

불이 표면에 대하여 플라스틱 주걱을 45도 각도로 가늘여 1도 압착한 곳과 반정도 접착지도록 비키어 놓으면서 압착한다.

4) 부착 (제 2 단계).

후지를 차례로 200~300 mm씩 벗기고 필름을 후방향으로 가볍게 잡아당기면서 위에서 아래로 압착한다. 이때 벗긴 후지를 구보리지 않고 그대로 후지의 탄력을 이용해서 불이면 압착선에 접착제가 피점착면에 물지 않아 작업이 용이하게 된다.

5) 부착 (제 3 단계).

전체를 한번 더 강하게 압착한다. 특히 끝부분은 신중하게 압착 한다.

6) 기포의 처리.

혹시 작업 중에 큰 기포가 생길 경우 필름을 비교적 크게 벗겨서 기포가 들여가지 않도록 다시 한번 플라스틱 스퀘즈로 눌러준다. 또 작은 기포가 생길 경우에는 전체를 부치고 난 후 첨 또는 편으로 기포의 중앙부에 구멍을 만들어 손기락 또는 플라스틱 스퀘즈로 공기를 끌어내면서 압착한다.

7) 마무리.

끌으로 불필요한 부분을 커터로 잘라내고 마무리한다.

3.3.2. 모서리의 기본적 접착 순서.

1) 사전작업.

코너부분에 필름을 부착하는 경우, 그 부분의 접착력을 높이기위해 프라이머를 모서리 부분에서 50 mm 폭 정도의 폭으로 발라준다.

2) 실측, 재단과 위치결정.

앞의 '평면의 기본적 접착 순서' 1.2 에따라 마무리한다.

3) 부착 (제 1 단계).

우선 모서리 부분을 경계로 면적이 넓은 쪽부터 접착을 한다.

4) 부착 (제 2 단계).

모서리의 부착은 코너부분에 기포나 느슨함이 남지 않도록 필름을 가볍게 닦기면서 눌러준다. 기온이 20°C 이하인 경우는 드라이어로 가열하면서 코너부분에 접착한다. 부분적으로 가열이 지나치면 필름이 들어나 주름이 생기기 때문에 전제적으로 끌고루 가열한다.

5)부착 (제 3단계)
남은 면을 가볍게 들어올리는 것처럼 닦기면서 눌러준다.

6)부착 (제 4단계)
전체를 한 번 더 강하게 눌러준다. 특히 모서리 주변 및 끝부분(edge)은 조심스럽게 눌러준다.

7)기포의 처리와 마무리.
앞의 '평면의 기본적인 접착 순서' 6.7에 따라 행한다.

3.3.3 차곡선의 기본적 접착 순서
①반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

②반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

③반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

④반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑤반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑥반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑦반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑧반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑨반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑩반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑪반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑫반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑬반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑭반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑮반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑯반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑰반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑲반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

⑳반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

제 8 장 도배 공사

1. 적용 범위

1) 본 시방서는 종이, 천, 플라스틱제 등을 벽, 천장 등에 풀 또는 접착제를 써서 붙이는 도배 공사의

품질, 시공 및 보양등에 적용한다.

2) 본 시방서에 명기된 사항을 제외하고는 건축공사 표준시방서에 준한다.

2. 일반 사항

2.1 재료

- 1)지금지지 외 벽지의 품질, 색상, 무늬 등은 견본을 제출하여 "감"과 협의한다.
- 2)초벌 바름에 쓰이는 종이는 한지 또는 양지, 기타 재질의 정지를 쓴다.
- 3)ongyang지, 갈포지, 천 및 청호지의 종류, 품질 및 치수는 도면에 선택되어진 종류에 따름다.
- 4)종이, 천, 정벌 밀물입 또는 청호지에 쓰이는 풀은 백색 얇은 풀로 한다.

- 2.2 시공 시 주의 사항
15. 경광벽체 이음 부분의 박팅처리

- ① Fiber Mash Tape (W=50mm)부착. (ASANO Panel에는 부착하지 않음)
- ② 1차 줄파티 (W=100mm)
- ③ 2차 줄파티 (W=250~300mm)

- 3) 조베지는 피자나 백지를 사용하고 "길"이 지정하는 회수로 이음새의 겹침 6-15mm로 풀이며
풀임의 이음은 엇갈리게 봉투 볼입으로 한다.
- 4) 청배지는 색깔 무늬를 맞추어 미름질하여 음영이 생기지 않는 방향으로 이음을 두어 6mm 정도
겹쳐 붙인 후 솜, 험짓 등으로 문질려 주름살과 들뜬 곳이 없게 붙이고 것들레는 들판지 않도록
밀착한다.

- 5) 종이, 천 등을 볼일 때에는 직사광선 또는 등풍을 피하여 건조, 군열, 늘어짐, 퇴색 등이 없도록
하고 순상, 오염이 되지 않게 적절히 보관한다.
- 6) 벽지 바르기 척수 이전에 하지 상태를 검사하고 불량장소를 지시하고 이것을 확인한다.

- 7) 하지의 건조 처리는 마무리에 영향을 주기 때문에 석고보드의 석고 위에 직접 바르기를 할
하지는 특히 건조기간을 길게 할 필요가 있다.

- 8) 모양이 있는 벽지에서는 이어지는 부분에 어긋남이 없도록 하고 벽지에 따라 다소 놓도의 차이가
있는 경우는 색조를 구별하여 눈에 띠지 않도록 주의하여 배치 한다.

② 염보에 따라서는 겹쳐붙이기가 어렵기 때문에 생산자와 상담한다.

2)벽면 시전 작업 방법에 관한 주의점

케이카르판, 석고보드의 일부분을 작업할 때 보드의 사이즈가 3척 * 6척이 일반적이거나 수평방향의 판과

판의 이음매 밑부분에 하지가 생기기 쉽기 때문에 천장(天障) 높이에 맞추어 이음매가 생기지 않도록

미리 시공자에게 준비시켜야 한다.

① 위의 사항처럼 되지 않는 경우에는 보드의 이음매를 아랫부분에 오도록 준비한다.

② 접착작업에는 누르는 압력에 따라 피접착제가 움직이거나 페터가 갈라지는 경우가 많기 때문에 보드의

이음매 부분은 중앙부분보다도 많게 나무못이나 암정을 사용한다.

③무늬나 엠보스의 방향에 대하여 유의할 점 (Butt Joint의 경우)

④ 특정 타입의 경우 필름의 재단 위치에 따라 맞대는 부분의 좌우의 색의 놓도가 극단적으로 다를 수
있기 ② 염보에는 미묘한 병행성이 있다. 그 때문에 역방향으로 바른 경우 광선의 가감으로 색이 다르게
보일 수 있으므로 주의한다.

3.4. 청소와 보양

1)오염이 되었을 경우, 최대한 빨리 제거한다.

2)오염이 미미할 경우에는 물이나 중성세제를 부드러운 천이나 스폰지에 묻혀 제거한다.

3)오염이 심할 경우에는 이소프로필 알코올(IPA)을 사용하여 세기한후, 물로 다시 한번 닦아낸다.

4)필름의 시공후 건축주에게 인수되기전에 사무집기류의 이동등으로 필름 표면의 손상이 예상되는
경우에는 반드시 보호대를 설치하여야 한다.

9) 벽지를 바른 후 내부공기를 제거 하도록 충분히 쓰다듬어 붙이고 이음매는 로라 등을 사용하여 충분히 문지른다.

10) 시공은 모양의 벗어남, 색, 얼룩 등이 없도록 주의하고 개구부 주위 이음매 등의 벌어짐에 대해서 검사한다.

11) 치물벽지는 반드시 방염필름을 득한 자재를 사용하여 관련법규에 제작되는 일이 있도록 하며 범규상 문제 발생시 “을”의 부담으로 처리한다.

12) 하자로 인하여 재시공시는 해당면 전체를 재시공하는 것을 원칙으로 한다.

13) 콘크리트벽, 미장면은 이불질 제거용 도구나 그라인더 등으로 충분히 제거하여 초반·정비시 풀출면이나 요철면이 생기지 않도록 한다.

14) 모든 도배면은 시공 전 바탕상태를 면밀히 점검하여야 하며 정상 시공이 불가할시는 사전 조치후 시공하여야 하며, 특히 콘크리트면이나 미장면의 바탕 불량시는 “길”에게 즉시 조치요구를 하여야 하며, 조치완료 후 시공하여야 한다. 만약 이를 무시하고 재시공시는 “을”的 비용으로 재시공한다.

15) 벽돌이 예상되는 가장자리 등을 비단리 등 별도 조치를 강구하여 하자를 예방한다.

16) 벽면의 걸로 방지용 단열재부위는 탈락 방지용 처리를 해야한다.

17) 콘센트 box를 포함 각종 기구류 취부를 위한 opening 부위는 정확한 위치를 표시하여 후속작업에 지장이 없도록 한다.

제 9 장 타일&석재공사

1 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 도자기질 타일(이하, 타일이라고 한다)을 사용하여 건축물의 내외장 및 바닥마루리를 하는 타일 붙임 공사에 적용한다. 단, 타일 면제붙임공사(형틀 먼저 붙임공법, 프리캐스트 콘크리트판 면제붙임공법) 및 기타 특수공법은 공사시방에 따른다.

1.2 관리사항

본 공사와 관련이 있는 시항에 있어서 이 시방서에서 언급되지 않은 시항은 콘크리트, 미장, 밤수, 석공사, 설란트 중 다른 시방서의 해당사항에 따른다.

1.3 적용규준

각. 외장용 타일은 KS I 1001(도자기질 타일)의 규격품 또는 이와 동등이상의 품질의 것으로 한다. 타일의 종류, 등급, 형상, 치수, 이형(異形), 소지(素地), 소지 표면의 상태, 시유액(施釉藥)의 색갈, 광택 및 등급은 공사시방에 따르거나 견본품을 제출하여 감독관이 승인하는 것으로 한다.

나. 타일은 충분한 뒷금이 붙어 있는 것을 사용하고 뒷면은 유약이 묻지 않고 거친 것을 사용한다.

다. 타일의 용도별, 세질, 길이, 줄눈폭 및 두께는 표 12010.1에 따르며 검사시 허용오차는 공사시방에 따른다.

2.1.2 세질과 용도

가. 외장용 타일은 자가질, 석가질로 하고, 내동해성이 우수한 것으로 한다. 내장용 타일은 도기질, 석가질 또는 자가질로 하고, 한냉지 및 이와 준하는 장소의 노출된 부위에는 자가질, 석가질로 한다.

나. 바닥용 타일은 원칙적으로 무유로 하고, 세질은 자가질 또는 석가질로 한다.

다. 모자이크 타일 및 장애지용 타일은 자가질로 한다.

1.5 시공상제도면

타일의 마름질 크기를 명시하고, 문양타일이나 별도 색상의 타일을 사용할 경우 그 위치를 포함한 타일 나누기 도면을 작성하고 색상을 표기하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.6 견본시공

타일 공사는 필요하다고 판단될 때, 현장 견본시공을 하여 감독관 확인을 받은 후 해당공사를 시작한다. 견본 시공된 부분은 본 공사의 품질기준으로 적용한다.

2. 자재

2.1 타일

2.1.1 품질

1.4 한국산업규격

2.1.3 검사 및 시험

1.4 조립제작
1.4.1 조립 제작시 모든 JOINT에는 흠이 없고 엣물림이 생기지 않도록 정확한 기공을 하여야 한다.
1.4.2 가공조립시의 허용오차는 아래와 같다.

처수검사, 외관검사, 품수를 시험 및 오토클레이브 시험이 특별히 지정되어 있을 때에는 KS L 1001의 규정에 따른다. 다만, 미모, 동결음해 및 내산시험 등 특수한 시험과 그 시험방법은 도면 또는 공사시방에 따른다.

2.1.4 견본

- 1) HIGHT: $\pm 0.5\text{mm}$
- 2) WIDTH: $\pm 0.5\text{mm}$
- 3) DIAMETER: $\pm 0.5\text{mm}$
- 4) THICKNESS: $\pm 0.5\text{mm}$

타일의 색상과 품질확인을 할 수 있는 가로·세로 각각 30cm 이상 크기의 텁판 또는 하드보드 등에 각 색상의 실제 타일을 붙여 구성한 견본패널로 한다.

2.1.5 운반, 보관 및 취급

타일은 표장의 풍함이 뜯기지 않고 상표와 품질 표지사항이 손상되지 않게 하여 반입한다. 또한 사용 직전까지 외기와 습기로부터 영향을 받지 않도록 보관하고 표장이 훼손되지 않도록 한다.

2.1.6 보수·예비품

타일의 하자 보수를 위해 종류별로 타일을 상표와 품질표지가 명시되도록 포장하여 준공시 감독관에게 제출한다

제 10 장 사이 및 시트공사

1. 금속공사

1.1 자재

본 사업에서 규정하거나 도면상에 나타난 모든 자재는 K.S 규정에 적합한 자재를 사용하여야한다.

1.2 후레임 제작

1.2.1 본 공사의 후레임 제작시 사용되는 금속들은 스텐레스, 흥동판, 신주판, 등 최고급품을 사용하여야 한다.

1.2.2 스텐레스 STS 304(27종)의 강판을 사용해야하며 황동판은 K.S판의 밀리판을 사용하여야 한다.

1.2.3 V-CUT 에 의한 철곡과 철단시 힘이나 터틀링이 없어야 하며 철단면은 깨끗하고 바르게 가공되어야 한다.

1.2.4 라운드 부분의 철단시는 벤드소우에 의해서 정확히 가공되어야 한다.

1.3 재작

- 1) 외판은 견고하고 힘, 귀틀링이 없도록 제작하여야 하며 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.
- 2) 세로의 철단은 반드시 SHEARING CU을 원칙으로 철단면이 일직선으로 깨끗이 되어야 한다.

1.3.2 CORNER, ANGLE 부위는 그 베면을 V-CUT 처리하며, 물리적 힘으로 인하여 GEASE 흠, CRACK 등이 표면에 발생하여서는 안된다.

1.3.3 철단, 천공, 보강, 고정을 등 모든 기공은 공장에서 가공하여야 하며 현장에서는 설치를 위한 ANCHORING, SCREWING 작업에 국한하고 가능한한 공장에서 제작하여야 한다.

- 1.4 조립제작
1.4.1 조립 제작시 모든 JOINT에는 흠이 없고 엣물림이 생기지 않도록 정확한 기공을 하여야 한다.
1.4.2 가공조립시의 허용오차는 아래와 같다.
- 1.5.1 조립시 사용하는 비스, 너트는 전량 스텐레스 제품이어야 한다.
- 1.5.2 각 접합부는 Shop Drawing에 따라 흠이 없고 엣물림이 없도록 하여야 하며 외부 충격에 의하여서도 변형이 생겨서야 한다.
- 1.5.3 기초공사전 기존건물의 훼손 및 안전에 최대충정을 두어야한다.
- 1.6 설치공사
1.6.1 실내장식 마감재로 손상하지 않게 드릴링 또는 볼링 배선해야 한다.
- 1.6.2 벽재 및 바닥재에 설치시는 케미칼 앙커볼트를 사용하여야 한다.
- 1.6.3 수평, 수직 및 평행을 유지하여 정확하고 견고히 설치 되어야 한다.
- 1.7 용접
1.7.1 경금속의 용접방법은 GAS용접, 전기용접, 일광용접 등 전문사방지에 정한바가 없을때에는 강독원의 지시에 따라 재질항상 및 시공기소에 적합한 것을 선택 한다.
- 1.7.2 용접을 주요 구조부에 시공할 때에는 강독원의 지시에 따른다.
- 1.8 금속표면처리
1.8.1 신주도금
선정된 재료에 신주 전기도금으로 하고, 표면 마감을 트렁크카로 코팅, 열처리 하여야 하고, 기포가 없이 깨끗하게하여야 한다. 도금전에 윤활을 충분히 살리어 표면을 고르게 광을 내서 도금하여야 한다.
- 1.8.2 기타 금속표면 및 내부도장
스틸, 알루미늄과 같이 부식하기 쉬운 금속은 내부에 광명단 처리하여 면을 곱게 같고 지정색으로 매립 및 비스톤 무광 소부도장 하여야 한다.
- 1.9 이크릴
1.9.1 본 공사에 사용되는 모든 이크릴은 120°C 스텟가열된 판을 사용하여야 하며 폐널의 청결한 유지를 위하여 아크릴 양 표면이 정전기 방지처리된 아크릴을 사용하여야 한다.
- 1.9.2 이크릴의 철단은 기온차에 의한 팽창계수를 감안하여 계절에 따른 기온차에 의한 하자가 없도록 한다.
- 1.9.3 아크릴의 철단면에 생기는 거친 부분은 염마 처리하여야 한다.

1.10 쉬트

- 1.10.1 본 제공사에 소요되는 쉬트는 옥외형 내구 년한 5년 이상으로서 불특명 및 반특명 쉬트를 도면 지정색 사양에 의거 정밀히 부착하여야 한다.
- 1.10.2 부착하기 전에 먼지나 기름 등의 불순물을 완전히 제거하여야 한다.
- 1.10.3 종이를 벗겨낸 다음 쉬트의 부착면에 물을 충분히 뿌려준다.

- 1.10.4 5°C 이상의 온도에서는 따듯한 물을 사용한다.

1.10.5 쇠트를 부착시킨 후 Presta로 공기나 물을 원전히 제거 하여야 한다.

1.10.6 Presta가 부적합한 면에는 고무 스퀘어를 사용한다.

1.10.7 바람이 부는 곳에서는 부착을 하여서는 아니된다.

1.10.8 쇠트와 쇠트의 연결부위는 3mm 정도 겉쳐서 쇠트를 볼어야 한다.

1.10.9 쇠트의 부착시 쇠트면이 금하지 않게 조심스럽게 부착하여야 한다.

1.10.10 부착된 쇠트의 끝 미감부분에는 열풍기로 미열을 가하여 접착을 견고히 한다.

2. 실코스크린

2.1 원고제작

2.1.1 사진식자는 전신사식으로 한다.

2.1.2 회판의 작업은 실체크기의 1/5, 1/3로 축소작업을 하여 사전에 3회이상 감독관의 원고교정을 받아야 한다.

2.1.3 원고는 재판 카메라에 의하여 실크 인쇄용 필름으로 확대 작업 후 필름 조판을 정밀하게 한다.

2.1.4 공사 후 사용원고는 정리하여 제출하여야 한다.

2.2 인쇄제판

2.2.1 실크사 300 뮤 이상을 사용한다.

2.2.2 김광유재는 K.S 품 이상의 최상급을 사용하여 정밀한 인쇄가 되도록 한다.

2.3 인쇄

기술지에 의한 수차업임을 강안, 인쇄시 성실히 작업에 임하여야 하며 잉크는 용도에 맞는 제품을 사용하고 K.S 품 이상의 고급품으로 번색, 레이아웃도록 하여야 하고 특히 유리나 금속 등에 인쇄할 경우 인쇄 후 일특면이 없도록 바탕면을 틸지하고 완전 건조 시켜야 한다.

3. 그레이어 인쇄
그레이픽 폐널은 설명문과 도식을 걸드린 전시마체로서 관람객으로 하여금 친절적인 사실 전달과 쉬운 이해를 돋는다. 적합한 전시물이 되어야 하며 그 내용과 설치 장소를 충분히 검토하여 사전에 제작 계획, 초안-스케치 및 도안이 이루어진 후 제작 되어야 한다.

3.1 규격

전시설계에 의한 주어진 크기에 준한다.

3.2 제로

3.2.1 칼라잉크나 기타 도료는 번색 탈색이 잘되지 않는 우수한 재료를 사용해야 한다.

3.3 색상

3.3.1 사용되는 색상이나 글씨체는 전시설계 또는 C.I.P에 의하거나 별도의 지침에 따른다.

3.3.2 승인도는 전시설계의 크기 또는 축적 1/5, 1/3으로 작성하여 대지에 표시된 색상에 의한다.

3.3.3 색상들은 번색이나 탈색이 되지않는 우수한 잉크 등을 사용하여야 하며 특히 색상의 밝기와 색상의 이음부분이 중복되지 않도록 유의한다.

3.4 기법

자유곡선을 제외한 수직, 수평, 정원, 반원, 45도 경사각, 60도 경사각 등을 이용하여 면분할, 선분할 등으로 도면을 구성하고 실크 인쇄나 사진인화 기법을 이용한다.

3.5 기타 모든 그레이픽 폐널은 제작전 스케치와 도안을 제작하여 승인을 득한 후 제작하며 제작완성품은 운반-설치시까지 인위적, 자연적인 훼손이 없도록 옥저나 금속을 이용한 상자를 만들어 포장하며 운반, 납품한다.

4. 사진제널

사진메체는 실제적 사실이 담겨진 매우 거중한 자료로서 이를 응탁족 하거나 필름을 그대로 확대 인화하여 폐널에 접착, 백면에 전시하므로 거짓이 없는 사실적 신증거를 나누내는 것이어야 하고, 사진 필름 확대시에는 일자가 미세하고 색상의 선명도, 해상력이 양호해야 하며 수명은 반영구적이어야 한다.

4.1 규격

전시설계에 주어진 크기에 준하고 트리밍 작업은 감독일과 협의, 승인을 받아야 한다.

4.2 제로

4.2.1 인화자는 무광택 인화지 중에서 최상급 제품을 사용해야 한다.

4.2.2 인화지를 접착하는 폐널은 견고한 목재를 사용하여야 하며 습기, 온도, 기타 불량한 접착제에 의한 수축, 평창에 유의 하여야 하며 번짐이 되지 않도록 한다.

4.2.3 접착제는 합판과 인화지의 수축, 평창의 특성을 각별히 연구 검토하여 적합한 접착제를 사용한다.

4.2.4 표면보호를 요하는 부분에는 무광택 라미네이팅 코팅을 해야한다.

4.3 색상
천연색 사진에 대하여는 원고(슬라이드, 네가티브)에 충실하여야 하여 갈라 토닝에 대해서는 감독원의 승인을 받은 후 인화한다.

4.4 기법

4.4.1 특수인화기법
讼타주는 실제 전시물의 1/5 사이즈로 제작하여 담당원의 승인을 득한 후 전시를 크기로 인화작업을 진행한다.

4.4.2 사진인화기법

사실적 내용이 담긴 원고상태가 불량하여 원고 자체를 수정 보완하고자 할 때에는 승인을 받아야 하며 최소 8"x10"의 크기로 샘플인화를 하여 제승인을 받은 후 제작하여야 한다.

4.5 인화지 인화

사진인화지에 의한 사진페널
사진인화지에 담긴 원고상태가 불량하여 원고 자체를 수정 보완하고자 할 때에는 승인을 받아야 하며 최소 8"x10"의 크기로 샘플인화를 하여 제승인을 받은 후 제작하여야 한다.

4.5.1 인화지 인화

사진인화지에 담긴 원고상태가 불량하여 원고 자체를 수정 보완하고자 할 때에는 승인을 받아야 하며 최소 8"x10"의 크기로 샘플인화를 하여 제승인을 받은 후 제작하여야 한다.

4.5.2 인화지에 의한 사진 복합구성페널

복합구성(음화, 양화)은 도면에 의한 규칙으로, 지정인화지에 컴퓨터 인화 트리밍하여 사진 표면에 무광, 지정 라미네이팅 코팅을 한 후 각각 호미아카 폐널위에 프레스 접착한다. 각 사진의 이음제가 고르게 접착되도록 유의해야 한다.

4.6 합성사진제작지침

4.6.1 졸영
1) 최상의 원고를 피사체로 한다.
2) 필름은 4"x5" 칼라 슬라이드를 원칙으로 한다.
3) 상황과 문건 및 신문기사 오버랩
4) 최우상하 어느 한 부분으로 오버랩시켜, 조색기법 응용

4.6.2 봉법 1) 각각의 상황원고를 졸영, 졸영된 각각의 슬라이드를 오버랩시켜 다시 단일 필름을 제작하여 원고로 사용한다. 2) 상황속에 지정된 문안, 문자를 넣는 방법으로 원고를 졸영하여 필름으로 제작하고, 지정된 문안을 필름으로 제작하여 원고로 사용한다. 3) 지정된 원고를 졸영하고, 망으로 형성된 필름을 별도 제작 오버랩시켜 지정된 방향으로 융암처리한다.

4.7 일반사진 제작(讼타주사진 포함)

4.7.1 졸영
1) 최상의 원고를 원칙으로 한다.
2) 필름은 칼라슬라이드 또는 네가티브를 사용하며 규격은 4"x5" 필름을 사용한다.
3) 방법

① 원고의 사설에 충실하여 특히 질감에 유의한다.

② 지정된 문서 또는 내용들은 화판에 접합, 구성하여 단일 필름에 의하여 졸영, 제작한다.

4) 기타
제작자는 설계도면에 지시된 내용을 기초로하여 연출하여 별도 연출기획을 하여 설계자 및 발주자의 확인 및 승인을 득한 후에 설계제작에 임한다.

4.8 사진촬영 및 복사
4.8.1 사진촬영
촬영대상(이외, 건물, 차량, 헤어 등)에게 따라 촬영전문가에게 의뢰하되 1개의 대상에 3가지 이상 촬영하고 인화된 사진을 감독관에게 제작하여 선택될 것을 사용한다.

4.8.2 복사촬영

기능한 원상태가 나타날 수 있도록 전문촬영소에 의뢰하며 이외 촬영의 경우 PANORAMA CAMERA를 사용하여 최대한의 현장상황이 나타날 수 있도록 한다.

5. 특수인쇄

5.1 인쇄판과 같은 복잡한 정보가 제공되는 대상에는 컴퓨터로 작성된 수록정보를 4원색 분해 처리하여 인쇄하는 첨단 기법을 활용한다.

5.2 인쇄시 2~4 도로 구성되는 비교적 간단한 정보의 경우에는 실크 스크린 인쇄기법을 적용한다.

5.3 기동제로와 같은 구조체에는 오염과 낙서 등에 의한 훼손방지를 위하여 최근 개발된 도장방법을 활용한다.

5.4 일정부위의 도장방법과 색체의 방법으로 동일적 이미지를 조성하는 한편, 재료의 특징이 그대로 드러날 수 있는 색체와 질감을 유지한다.

5.5 크로마칼라 표준시방 크로마칼라 디스플레이(CROMA COLOR DISPLAY)는 둑onga의 등록상표인 CROMALIN에서 유래한 "한국 에스피"의 고유 상표이다.

5.5.1 재질공정

1) Cromo Color Display Film을 소재로 Laminate

2) 재판단된 Posi Film을 밀착시켜 자외선으로 노광

3) 보호막을 벗겨내고 토너를 도너링. 필요한 색수만큼 일정하게 반복 후 전면에 보호층을 Laminate 하여 노광을 준 후 완료한다.

5.5.2 특징

1) 세상이 선명하고 해상력이 뛰어나다 (300선까지 표현가능)

2) 내구성이 우수하다(축약 6년, 옥외 3년까지 원색이 변하지 않는다.)

3) 다양한 색체로 조절된 것이 표현 가능하다.

4) 제작 후 시공이 간편하다.

5.5.3 소재

1) 아크릴판

2) 폴리카보네이트판

3) 스텐레스

4) 철판

5) 세라믹류

6) 알미늄판

7) 기타 광면이 매끄러운 소재

8) 유연성소재(카팅片面등)는 가공 후 교도하게 구부리면 크로마 칼라 필름에 금이 가거나 소재 바닥과 분리되는 일인이 된다. 취급에는 충분한 주위를 필요로 한다.

5.5.4 옥내외 폐널용 표현소재 비교표

6. Sign Sheet 패널 부착공사

6.1 부착순서

6.1.1 세종과 재단

우선 접착면의 정확한 치수재단을 한다. 다음에 다소의 작업순서를 고려해서 필요한 층법보다 4~5cm 예상을 들고 [스카치젤]필름을 재단한다. 재단은 마루에 편편한 작업판을 놓고 그 위에서 한다.

6.1.2 위치 결정

[스카치젤] 필름을 짜집작면 위에 놓고 전체의 위치를 결정한다. 위치가 결정되면 부주의로 이동되지 않도록 주의한다. 특히 불이는 면적이 큼 경우 [스카치젤]필름 후지의 끝부분 5~10cm를 벗기고 구부린 후 손가락을 위에서부터 가볍게 눌러준다.

6.1.3 부착 1단계

구부린 후지의 끝부분에서 위로 플라스틱 스퀴즈로 압착한다. 압착은 우선 중앙부분부터 행하고 계속해서 죄, 우로 움직여 준다.

-압착방법

붙이는 표면에 대하여 플라스틱 스퀴즈를 45도 각도로 기울여 1도 압착한 곳과 반정도 압착지도록 베키 어울으면서 압착을 한다. 왕복방향으로 압착을 행하면 기포가 쉽게 들어가기 때문에 반드시 등일 방향으로만 움직여야 한다.

6.1.4 부착 2단계

후지를 차례로 20~30cm 정도씩 벗기고 [스카치젤]필름을 후방향으로 가볍게 잡아 당기면서 위에서 아래로 입착한다. 이때 벗긴 후지를 구부리지 않고 그대로 후지의 탄력을 이용해서 벗기면 압착전에 접착제가 피집착면에 물지 않으며 작업이 용이하게 된다.

6.1.5 부착 3단계

전체를 한번 더 강한 압착을 한다. 특히 끝 부분은 신중하게 압착한다.

6.1.6 기포의 처리

혹시 작업중에 큰 기포가 생긴다면 [스카치젤]필름을 비교적 크게 벗겨서 기포가 들어가지 않도록 다시 한번 플라스틱 스퀴즈로 놀라준다. 또 작은 기포가 생길 경우에는 전체를 불이고 난 후 침 또는 편으로 기포 중앙부에 구멍을 만들어 손가락 또는 플라스틱 스퀴즈로 공기를 물어내도록 압착한다.

6.1.7 마무리

최후에 출필요한 부분은 카타로 잘라내고 마무리 한다.

6.2 연결부착방법

[스카치젤]필름 간의 이름 부분을 연결부착방법에 따라 마무리 할 경우 다음 순서로 한다.

6.2.1 뒷면을 할 부분은 양측의 필름과 함께 후지를 약 5cm 씩 남긴 상태로 블인다. 이때 양측 필름을 약 3cm 겸쳐자도록 한다.

6.2.2 시공 후 맷돌 부분에 간격이 생기는 것을 최소한 방지하기 위해 1일 이상 방지한다.

6.2.3 결천부분 중앙에 지를 대고 가로막침으로 재단한다. 이때 결날의 날은 필름에 대해서 직각으로 만든다.

6.2.4 재단된 파지 및 접착면의 데려움이나 먼지를 제거한다.

6.2.5 후지를 벗기고 접착한다.

7. 도장

7.1 재료

7.1.1 철의 선정

칠제로는 한국공업규격에 정함이 있는 것은 그 규격에 합격한 것을 사용함을 원칙으로 하고, 특기시방에서 정하는 바가 없을 때에는 그 제조자명, 제품명 등에 대하여 미리 감독원의 승인을 받는다.

7.1.2 철의 확인

칠은 상표가 원전하고 개봉하지 아니한 체로 현장에 반입하여 곧 K.S 표시여부, 규격, 번호, 품명, 종별, 제조년월일, 포장의번호 및 수량, 구성성분(안료 및 응액), 회색방법, 색명, 및 번호 등에 대하여 감독원의 확인을 받는다.

7.1.3 가연성 철의 보관 및 보관장소 :

1) 가연성 철은 전용창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다.

2) 번입한 철 및 사용증인 칠은 현장 내에서 감독원이 승인하는 창고에 보관하고 철창고 및 화기엄금 표지를 한다.

3) 철창고는 특히 방화에 주의하고, 창고 내와 그 주변에서의 화기사용을 엄금한다.

4) 사용하는 철은 뭘 수 있는 대로 밀봉하여 새거나 엎지르지 않게다루고, 선 것은 또는 엎지는 것은 발화의 위험이 없도록 둘어낸다.

5) 칠이 물은 헝겊 등 자연발화의 우려가 있는 것을 철 보관 창고에 두어서는 안된다.

7.1.4 개봉시의 입회

칠을 개봉할 때에는 감독원의 입회에 한다.

7.1.5 품질의 시험

칠의 품질에 대하여 감독원이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 한다.

7.1.6 청벌용 철의 조제

청벌용으로 사용할 철의 조제는 전문 제조자가 소유의 빛깔, 광택으로 배합함을 원칙으로 한다. 다만 사용량이 적을 때에는 감독원의 승인을 받아 동일 제조자의 동종철을 혼합한다.

7.1.7 철하지 아니하는 부문

1) 마감된 금속표면 벌도의 지시가 없으면 도금된 표면 스페인레스강, 크롬판, 동, 주석 또는 이와 같은 금속으로 마감된 재료는 도장하지 않는다.

2) 움직이는 품목 및 리밸

움직이는 운전부품, 기계 및 전기부품 등을 특별한 지시가 없으면 도장할 수 없다. 또한, 리밸에는 도장하지 않는다.

7.2 공정

7.2.1 철 공정

철공정의 각 단계마다 공법 및 주요한 철기기에 대하여 감독원의 승인을 받는다.

7.2.2 철의 전분품

철하는 회수마다 철 전분을 제출하여 빛깔, 광택등에 대한 감독원의 승인을 받는다. 철 전분에 사용한 철 및 전분판은 변색하지 않게 보존하여 둔다.

7.2.3 철하기 시험

감독원은 바니쉬, 에나멜, 락커, 특수칠 및 옷칠 등으로서 복잡한 공정 또는 마무리 일때는 공정 공법, 칠공의 기능, 빛깔, 광택, 배색, 마무리 면의 상태 등을 검토하기 위하여 철하기 시험을 할 수 있다.

7.2.4 철의 배합 및 배합장소

철은 바탕면의 조밀·흡수성 및 기운의 고저 등에 따라 배합규정의 범위 내에서 철하기에 적당한 도구로 조절한다. 철의 배합은 감독원이 지정하는 전소에서 감독원의 입회 하에 한다.

7.2.5 바탕 만들기 및 밀착면에는 아래의 처리를 한다.

1) 녹, 유해한 부착물(먼지, 흙, 기름, 티로辱, 화분죽, 플라스틱, 시멘트, 물말) 및 노화가 심한 낡은 철막은 완전히 제거한다.

2) 먼의 결집층, 구멍, 갈래, 음이, 흡수성이 불균등한 곳 등을 보수하여 먼의 소요의 상태로 정비한다.

3) 베어나오기 또는 녹아 나오기 등에 의한 유해물(수분, 기름, 수지, 산, 알칼리 등)의 작용을 방지하는 처리를 한다.

4) 철의 부착이 잘 되게 하기 위하여 필요한 조치를 한다.

7.2.5 환경 및 기상
철하는 작업이나 철의 건조기간 중 철하는 장소의 환경 및 기상조건이 아래와 같아서 좋은 철 결과를 기대할 수 없을 때에는 감독원이 승인할 때까지 철하여서는 안된다.

1) 철하는 장소의 기온이 낮거나 습도가 높고 햇기가 충분치 못하여 철의 건조가 부적당할 때.
2) 강설수, 강풍, 지나친 풍랑, 칠할 장소의 더러움 등으로 인하여 물방울, 끌뜨기, 흙 및 먼지 등이 4 막에 부착되기 쉬울 때.

3) 주위의 다른 작업으로 인하여 철 작업에 지장이 있거나 또는 철막이 손상 될 우려가 있을 때.
7.2.6 보양
철면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고 미리 철학과의 주변, 바닥 등을 필요에 따라 적절한 보양을 한다.

7.2.7 철사
각 공정마다 감독원의 검사 및 승인을 받는다.
7.2.8 정리 및 재해방지
배합장소 및 작업장은 잘 정리하여 두며 대폐업, 종이 등이 날아 다니지 않게 한다.
7.3 바탕만들기
바탕만들기 공정의 종별(바탕의 종류, 바탕만들기 공법)은 아래표에 의하고 종별의 지시가 없을 때에는 철부에서는 3종, 아연도금면에는 22종 또는 3종, 경금속부 및 동합금부에는 2종으로 한다. 다만, 베닐케 애너필칠일 때는 철부에는 2종, 아연도금에는 1종으로 한다.
7.4 녹막이 철
7.4.1 1회째의 녹막이 철은 가공장에서 조립전에 철함을 원칙으로 하고, 화학처리를 하지 않는 것은 철이 곤란하게 되면 2회씩 조립전에 철한다.

7.4.2 현장 반입후 철의 철박에 손상이 있는 부분은 금 보수하여 둔다.

7.4.3 2회째 녹막이 철은 현장에서 설치 하거나 채울라고 설치하며 용접 또는 리벳 접합한 곳은 부착물을 제거하고 녹막이 철을 2회 한다. 다만, 설치후 도장이 불가능한 부분은 설치 전에 철한다.

7.4.4 감독원의 승인을 받아 담그는 철법으로 하여도 좋다.

7.5 구멍땀

구멍땀은 주로 창호, 치장, 가구등의 깊은 구멍, 우묵한 곳, 틈새리 등에 구멍땀용 퍼티를 주걱으로 놀려 끼우듯이 하여 1회의 두께가 지나치지 않게 대고, 그 건조를 기다려 다음 퍼티를 땀질하여 평탄히 퍼티가 굳기전에 연마지 닦기를 해서는 안된다.

7.6 페티먹

면의 상황에 따라 면의 우묵진 곳, 빈틈, 틈새 등의 부분에는 먹임용 퍼티를 나무주걱, 쇠주걱 등으로 훌 수 있는 대로 얇게 놀려 먹이고, 건조후에 연마제(#16~28)로 닦는다. 또는 필요에 따라 표면이 평탄히 될때까지 1~3회 되풀이하여 먹이고 닦는다. 다만, 외부의 쳐마들레, 비늘판 등을 자징이 없는 한 생략하여도 좋다.

제 11 장 체험물제작

1 일반사항

1.1 모든 체험물은 실물과 동일한 형상, 질감, 현실감의 재현을 위하여 정밀하고 견고하게 만들어져야 한다.

1.2 모든 체험물은 실물과 동일한 규격을 적용하거나 밸주처가 제공 혹은 제작자가 작성하여 감독관의 승인을 받은 시공도면에 의해 제작되어야 한다.

1.3 밸주처가 제작에 전문가의 지도, 감정, 자문, 고증이 필요하다고 판단한 경우에는 밸주처가 지정한 전문가에 의해 진행되야 한다.

1.4 체험물의 색상은 실물과 상이한 재질로 복제, 복원, 모조가 되었더라도 체세의 실감은 철저한 고증과 축적된 기술력으로 현실감이 있도록 재현되어야 한다.

1.5 제작에 사용되는 주재료는 F.R.P 경화수지 및 염화비닐수지, 아크릴, 살리콘을 사용한다. 다만, 상기의 재료가 부적절하다고 판단될 경우는 감독관과 협의 승인하여 적절한 재료를 택한다.

1.6 제작에 사용되는 모든 재료는 K.S규정으로 사용되며 재료가 K.S규정에 없거나 제작물의 특성을 살리기 위해 부득이한 경우에는 발주처와 협의, 승인 받은 후에는 변형할 수 있다.

1.7 체험물의 속초은 전시대의 규격에 따라 현장감있게 제작되어야 한다.

2 제료

2.1 체험물의 재상 재료등 제작된 체험물의 색상과 질감은 실제 효과를 감안하여 원형에 가장도록 재현하여야 한다.

2.2 재료선정은 최상의 것을 사용하고 견고성과 정밀성을 살리아 하며 장기간 전시에도 변형, 변색되지 않아야 한다.

3 제작

3.1 체험물을 제작하기 전 제작 공정표를 작성 제작하여 밸주 감독관의 사전승인을 받아야 한다.

3.2 체험물의 질감과 색상은 제작기준 감독관과 충분한 협의를 거친다.

3.3 체험물제작과정을 감독관의 요청이 있을 경우 사전으로 제출한다.

3.4 자문 및 고증내용이 있을 경우 COPY하여 제출한다.

3.5 제작 내용의 변경이 있을 경우 변경승인 요청서를 작성하여 제출한다.

4 제작기준

4.1 체험물 제작은 미작으로 세련되어야 하고 그 외관이 미려하고 꾸미무리를 깨끗이 하고 이음새는 최소화한다.

4.2 체험물은 그 수명의 영구성을 유지하도록 각종 도금, 점착제 사용제작등이 우수한 제품을 사용한다.

4.3 움직이는 체험물의 회전축은 상호 미끄를 줄이고 작동으로 인한 소음이 나지 않도록 충분히 배려하여 설치해야 한다.

4.4 사용되는 도료는 최고품을 사용해야 한다.

4.5 제작 절차에는 최고품을 사용해야 한다.

4.6 모든 체험물의 접착은 1~2 기압의 압축공기로 이동접착제가 청소를 할 때에 표준이 되지 않도록 가공한다.

4.7 각 체험물은 유지 및 보관이 용이하도록 특별히 쟁점구가 필요한 경우에는 눈에 띠지 않는 곳에 접점구를 두도록 한다.

4.8 움직이는 체험물의 회전축은 상호마모를 줄이고 작동으로 인한 소음이 최소화 될 수 있도록 충분히 배려하여 설치해야 한다.

4.9 본 사방에서 언급되지 않은 사항은 일반적인 체험을 제작기법 및 발주처 감독관과 협의하여 제작한다.

5. 제작범위

5.1 제작도면 : 체험물제작에 사용되는 시공도면은 감독관의 승인과 함께 원도와 같은 효력을 발생함을 원칙으로 한다.

5.2 축척비율 : 제작도면에 의한 SCALE를 기본 SCALE로 하여 제작되며 체험물의 제작특성상 정규격에 따라 제작이 불가능

할 경우 감독관과 협의하고 승인을 얻어야 한다.

6. 제작방법

6.1 전체 체험물제작은 체험의 효과가 극대화되어 제작이 용이할 수 있게 F.R.P 경화수지 및 염화비닐, 아크릴 등을 적용해 흔합사용하여 SIMPLE하게 제작한다.

6.2 F.R.P 경화수지 및 염화비닐 아크릴 등의 접합은 순간접착제 및 크로로포름, 에폭시 분드등을 사용하여 접합한다.

6.3 조립접합된 각 UNIT의 요철부분은 에포미아카, 탈크파우더, 경화제 등은 MIXING 하여 멋칠하거나 포리풀파티를 멋칠한 후 염마지를 사용하여 염마기로 가공한다.

6.4 각 UNIT별로 제작된 체험물을 전체 조립하여 완성시킨다.

6.5 평면이 쟁이하지 않은 부분은 나무 혹은 석고로써 벌도로 조각하여 실리콘으로 험들을 만든 후 경화 혹은 연결수지로써 성형한 후 조립완성한다.

6.6 평면가공이 쟁이하지 않은 부분은 나무 혹은 석고로써 벌도로 조각하여 실리콘으로 험들을 만든 후 경화 혹은 연결수지로써 성형한 후 조립완성한다.

6.7 완성된 조립품 혹은 성형품은 실물에 준하여 도장함을 원칙으로 하나 체험효과를 높이기 위해 발주처의 협의에 의해 변경할 수 있다.

6.8 설치 및 날짜정소 : 제작품의 날짜 및 설치장소는 감독관이 지정하는 장소를 원칙으로 한다.

7. 세부제작지침(해당사항에 대하여 적용)

7.1 체험률 / F.R.P/GRC

가. 자료수집

- 문헌조사 및 전문가의 의견등을 통해 정확한 자료를 수집한다.

- 실측작업에 소요되는 작업도구들을 준비한다.(방안지, 카메라, 계측기, 비단오 등)

- 수집된 실물과 문헌을 기초로 제작도를 작성한다. 이미 실측도가 있는 경우에는 발주처에 확인 후 그것으로 대신할 수 있다.

- 각종 계측기들 (비아나이글리피스, 마이크로미터, 바디줄자, 월형 게이지, 롬파스) 이용하여 제

일을 실측하여 실측도를 제작한다.

- 유물의 보존상태 및 신화된 표면의 질감등 유물의 색한 특징을 관찰, 분석하여 기록한다.

- 몰드 작업이 요구될 때는 몰드(형틀)을 수선번지, 미세침토, 실리콘등을 준비한다.

- 몰드 작업은 주식박자 유물면에 넣어고 면포로 문지를 후 실리콘형틀 또는 석고 형틀 작업표준

에 준하여 작업한다.

- 실측 작업시 유물에 물리적 손상과 화학적 변성이 가지 않도록 유의한다.

나. 제작도 작성

- 수집된 실물과 문헌을 기초로 원화 또는 제작도를 작성한다.

다. 식고형틀

- 조각 작업이 끝난 체험물을 작업이 용이한 작업대 옮긴다.

- 석고 형틀작업에 소요되는 재제 및 작업도구를 준비한다.

- 체험물을 이형체를 골고루 1~2회 바르고 건조시킨다.

- 탈형 및 성형작업이 용이하도록 조각들에 석고 형틀 분리 선을 굽고 팔름이나 점토판을 끓는다.

- 작업 용기에 석고와 물을 혼합한다. 비단은 작업상황 및 주의 조절한다.

- 탈형 및 성형작업이 용이하도록 조각들에 석고 형틀 분리 선을 굽고 팔름이나 점토판을 끓는다.

- 흔합물을 조각들 표면에 드파기 기타 도구를 이용하여 적당한 두께로 일정하게 적층하여 경화시킨다.

- 적층시 기포가 발생치 않도록 주의하고 거친 표면은 다듬질 한다.

- 석고가 양전히 경화된 후에 석고 형틀 분리선을 따라 달립한다.

- 완성된 석고형틀 내부 표면에서 점토나 기타 이물질을 제거한다.

라. F.R.P/GRC 형틀

- 조각 작업이 끝난 체험물을 작업이 용이한 작업대로 옮긴다.

- F.R.P 형틀 작업에 소요되는 재제 및 작업도구를 준비한다.

- 체험물을 이형체를 굽고 고 1~2회 바르고 건조시킨다.

- 탈형 및 성형작업이 용이하도록 조각들에 F.R.P 형틀 분리선을 굽고 팔름이나 점토판을 끓는다.

- 작업 용기에 플리에스테르, 멀크, 경화제를 쳐팅한 비단로 흔합한 후 경우에 따라 암로를 섞어 체색 한다.

- 흔합물을 끓이나 기타 유용한 도구를 이용하여 체험물을 원칙으로 한다.

- 1차 도포후 MC40# MAT를 1~2회 이상 적층하여 경화시킨다.

- 2차 도포후 경화된 체험물을 3차 도포하여 경화시킨다.

- F.R.P 형틀이 완전히 경화된 후 분리선을 따라 탈형한다.

- 탈형후 F.R.P 형틀 내부에서 청도나 기타 이물질을 깨끗하게 제거한다.

- 분리된 형틀은 장시간 건조시킨 뒤 표면을 다듬고 불필요한 부위는 절단 처리하여 보관한다.

마. 실리콘 형틀

- 원형 작업이 끝난 체험물을 작업이 용이한 작업대로 옮긴다.

- 실리콘 형틀작업에 소요되는 재제 및 작업도구를 준비한다.

- 체험물을 글고루 1~2회 바르고 건조시킨다.

- 탈형 및 성형작업이 용이하도록 조각들에 실리콘 형틀 분리선을 굽고 팔름이나 점토판을 끓는다.

- 작업 용기에 실리콘과 경화제를 혼합한다. 비단은 작업상황에 맞추어 조절한다.

- 혼합물을 조각들 표면에 끓을 이용하여 1차 도포하여 경화시킨다.

- 1차 도포후 거즈를 적당히 자른 후 1차 경화된 실리콘 표면 위에 빙들이 없도록 볼이고 2차 도포한다.

다. 실리콘 형틀에 크거나 일정 강도가 요구될 때 F.R.P 형틀 작업표준에 준하여 완성한다.

- 실리콘 형틀에 크거나 일정 강도가 요구될 때 F.R.P 형틀 작업표준에 준하여 완성시킨다.

- 탈형 후 실리콘 형틀 표면에서 점토 조각과 기타 이물질을 제거하여 분리 보관한다.

바. F.R.P/GRC 성형

- 연출안, 도면, 기타 자료들을 수지하여 제작지침을 수립한다.

- 본 작업에 필요한 작업장을 확보하고, 자재 및 작업도구를 준비한다.

- F.R.P 및 실리콘 형틀의 번행 유무를 확인하고 이를 진을 제거한다.

- 성형전에 F.R.P 형틀 내부에는 악스, 이형체등을 바르고 2~3분 건조시킨다.

- 이형체가 건조된 후에는 플리에스테르 수지와 경화제를 일정 비율로 혼합한 흔합물을 형틀에 주입 한다.

- 경우에 따라서 화학안료를 사용하여 플리에스테르 수지 자체에 착색하여 사용한다.

- 성형품은 장시간 자연 건조시킨 뒤에 거친 표면을 다듬고 불필요한 부위는 절단하여 윤하는 형태를 만든다.

- 성형틀 조립시 뒤틀림이 생기지 않도록 유의한다.

- 경우에 따라서 화학안료를 사용하여 흔합물을 수지 자체에 착색하여 사용한다.

- 성형품은 장시간 자연 건조시킨 뒤에 거친 표면을 다듬고 불필요한 부위는 절단하여 윤하는 형태를 만든다.

마. 조립,착색

- 부위별 혹은 전체적으로 각각 다른어진 성형품을 실물 등의 자료를 보고 순서대로 정확히 조립한다.

- 최적제작은 립카, 립카신나 등의 성형수지 세로에 맞는 수지계통의 여러안료를 사용하여 실물색에 맞도록 여러차례 실험을 거친 후에 최종 착색한다.

- 세감표현시에 부문적인 면에서 상이한 질감 표현은 자문을 득한 뒤에 특성에 맞게 색감을 나타낸다.

- 착색제는 번색되거나 말려되지 않는 우수제제품을 사용하여야 한다.

7.2 일반조각

가. 연출안을 정확히 파악한 후 관련 서체, 실물사진, 비단오, 자료들을 수집하여 정리한다.

나. 정리된 자료들을 종신으로 제작지침을 수립하고, 수립된 지침을 비단으로 제작설계를 한다.

다. 본 작업에 필요한 작업장을 확보하고 자재 및 작업도구를 준비한다.

리. 조각물이 크거나 형태 유사가 어려울 경우에는 자작도면에 따라 철제나 목재 심동대로 형률을 세우고 노끈으로 중앙에 점토가 떨어지지 않도록 헌드 그레프 한다.

마. 쟈작도면에 준하여 점토, 석고, 유트 조각을 한다.

바. 원형체험을 조각시 험대, 비례의 특징을 살리고 예술적 감각을 기인하여 조각한다.

사. 원형 대상들의 재질감을 표현한다.

아. 조각작업 중단시에는 조각된 점토가 마르지 않도록 비닐랩을 써워 보양도록 한다.

자. 실측, 작업표준에 의한 작업일 경우 실측자료, 실측도에 준하여 세부조각한다.

차. 제작도면, 시방서, 고증자문, 연출의도를 비교, 분석하여 수정 보완 작업을 시행한다.

카. 원형 조각된 체험물을 비닐랩으로 보양한다.

제 12 장 체험 영상장비

가. 일반사항

1. 공중명 : 영상 하드웨어 제작설치

2. 설비목적 : 본 시방서는 체험부문 영상 하드웨어 제작 설치 및 그 외 제반 사항에 관하여 지켜야 할 일반사항을 규정함을 목적으로 한다.

3. 장소 : 지정장소

4. 설비범위

설비의 범위는 아래 사항에 준하여 세부 내용은 설계도서에 따른다.

1) 계약 도서상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치공사

2) 계약 도서상의 제반 기자재에 대한 시험, 조정 및 교육

3) SYSTEM 설계보장 및 허자보수

4) 기타 계약상의 시방준수

5. 협장대리인 및 협장요원

현장대리인 및 협장요원은 감독원과 협의하여 상주시기며 현장관리 및 안전 시공 책임을 담당하게 한다.

6. 공정계획서

공정계획서를 건물공사의 공정 및 제반사항을 참조 작성 작성 감독원에 제출하도록 한다.

7. 제작도 및 시공도

시공 상 필요한 기기는 설계도서에 준하여 제작 시공하여 법정이 발생함 시 감독원의 작업지시서를 득한 후 제작 시공한다.

8. 기자재의 반입 검사 및 서류

- 반입검사 : 제품 사양서의 인증 여부를 확인 한다.

- 기자재 : 사양서에 명기된 사양을 민족하는지 확인 한다.

- 국안검사: 표장이 파손되었는지 확인한다.

표장을 제거 후 표면에 피손이 있는지 여부를 확인한다.

각종 입출력 단자의 이상 유무를 확인한다.

- 기능검사: 전원 연결 시 기기 가 작동하는지 확인한다.

각 종 버튼의 작동이 그 기능에 맞게 작동 하는지 확인한다.

9. 장비의 단종 또는 모델 변경의 경우

시방서에 명기된 주요 사양을 민족하는 등등 이상의 장비로 진행하도록 한다.

10. 경미한 변경

시공 중 위치 및 공법상의 사소한 변경이나 이에 수반되는 악간의 수량증가(브라켓 류) 등의 경미한 사항은 감독원의 작업지시에 따라 시공자가 이를 시행하여야 한다.

11. 제작방지 및 대책

1) 시공 중에 발생되는 모든 사고는 시공자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 시공자는 고용인에게 필요한 교육을 작업전에 실시하여야 한다.

2) 시공 중 기기에 손상을 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 제한 방지에 만족을 기하여야 한다.

3) 시공 중 피해가 발생하였을 시는 응급조치를 취함과 동시에 시공자 부담 및 책임 하에 최대 시일 내에 복구 및 처리하여야 한다.

12. 현장관리

현장관리는 관계법규에 따라 원만하고 안전하게 하여야 하며, 특히 다음 사항에 유의하여야 한다.

1) 환경 및 도난, 소음방지, 위험 취급주의

2) 자재관리 철저 및 현장관리

3) 안전모 착용, 불안전한 요소의 사전 제거의 안전관리 철저

13. 기술사항

1) 환경조건

가. 전 원 : AC110V~220V, 50Hz~60Hz

나. 주워온도 : 상온

다. 상대습도 : 최고 70%

라. 설치장소 : 옥내

2) 적용구체 및 기준

가. 전기통신기본법, 정보통신공사업법 및 기타 법규의 규제를 받는 우리 공사의 정보통신공사에 적용한다.

나. 본 시방서와 일반시방서 및 특기사항

14. 기타사항

설계도면과 시방서의 내용이 상이하려나 도면 및 내역에 명기되지 아니한 사항 및 기타 의견 사항이 있을 시 감독원과 상의하여 시공하여야 한다.

나. 특기사항

1. 외함 및 구조

1) 외함의 두께 및 재질은 다음과 같이야 한다.

(1) 쿨슬 : 금속1.2~1.6

(2) 랙 : 알루미늄/금속

3) 도장

(1) 빙청 인산 피막처리를 행한 다음, 광영단2회 도장 후 고급 에나멜 칠을1.2차 소부도장으로

마감한다.

4) 각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

2. 기기 결선

1) 전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

2) 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별 되어야 한다.

3) 날짜 부분은 반드시 날짜부위에 전선을 미리 끼워 볼인 후 날짜하여야 하며, 배선 연결 부분이

발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 기타 사항

1) 각 조작 스위치는 좋은 품질을 사용하여야 하며 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하여야 한

4. 각 RACK CABINET의 일 출력 배선은 PVC 닥트로 마감 처리하여야 한다.

3) 각 부분에 사용되는 블트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며, 반드시

스프링 와셔, 평와셔를 사용하여야 한다.

4) 외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 등등이 상품을 사용하여야 하며 배선 연결 부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

5) 기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이사항이 없는 한 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

다. 기기 기능 및 특성

특기 인천체험몰 제작 규격서를 참조

제 13 장 체험몰 조성

가. 작업구분 및 별도

- 1) 각종 펜, 전동기 및 후코트 스위치등은 기계설비 공사에 포함한다.
- 2) 통신 및 악전 설비 기기를 위한 전원은 전기 공사에 포함한다.
- 3) 본 시방서 외 기타 모든 사항은 표준사항을 따른다.

나. 배관 및 배선

- 1) 본 공사에 사용되는 배관은 난연-CD 전선관을 사용하며, 2층 천정내 노출되는 부분은 배관을 견고히 지지하도록 한다.
 - 2) 각종 박스류는 사용 장소에 따라 철제 K.S 표지판, 또는 PVC 제품으로 사용한다.
 - 3) 일반 배선은 내열비닐절연선(NVX)을 사용한다.
 - 4) 케이블 배선은 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV)을 사용한다.
 - 5) 전로의 절연재량 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.
 - 다. 기기 및 기타
 - 도면에 표시된 모든 기기와 기능상 필요한 기기를 공급하고 설치한다.
 - 단. 자급률이 있는 경우에는 그것의 설치 공사만 포함한다.
- 라. 플 블 러스
- 1) 플렉스는 2회 이상의 냉형도장 후 저정재을 도장하거나 아연도금 제품을 사용하여야 한다.
 - 2) 각종 플렉스는 점착 보수 및 접경이 용이하도록 설치 부착하여야 한다.
 - 3) 전선관의 길이가 40m를 초과하는 경우에는 플렉스를 설치하여야 한다.
 - 마. 조명기구, 스위치 및 콘센트
 - 1) 모든 조명기구는 제시된 도면에 준하여 제작되어 전본품을 제작하여 감독원의 승인을 득한후 제작에 착수하여야 한다.
 - 2) 조명기구 제작상 기성제품과 도면의 차수가 상이한 것은 현장취부 상황을 감독원과 협의한 후 제작하여야 한다.
 - 3) 형광등 기구의 소켓은 스프링 소켓을 사용하여야 한다.
 - 4) 조명기구 내부 리드선은 0.75㎟ 이상의 내열전선으로 한다.
 - 5) 형광등 기구의 램프는 백색 또는 주광색 램프를 사용하며, 감독원의 별도 지시가 있을 시에는 이에 따른다.
 - 6) 방습형 기구에는 습기가 스며들지 않도록 제작하여야 하고, 기구의 금속부분이 열화 또는 부식될 우려가 없도록 양성처리 후 저정재 도장을 한다. - 기) 모든 조명기구는 내부접점 및 보수, 청소 또는 전구의 교체가 용이한 구조로 제작하여야 한다.
 - 8) 모든 조명기구의 정격전압은 220V로 한다.

목 차

- 제 1 장 안전교육 전문체험을 제작규격서
- 제 2 장 영상 HW 사양서

2. 특기사항

화재대피 교육용 발화점 규격서

| | | | |
|------------|---|----|-----|
| 품 명 | 화재대피용 발화점 | 수량 | 3 개 |
| 용 도 | ○ 화재시 실제 발화되어 연기가 피어나는 효과를 얻을 수 있고, 실전처럼 체험에 가능 | | |
| 제품 사양 | <ul style="list-style-type: none">* 구성<ul style="list-style-type: none">○ 발화점 크기 : 340x200x150mm($\pm 20\text{mm}$)○ 발화점 재질 및 형태 : 알루미늄 / 사각○ 발화점 도장 : 분체도장○ 소비 전력 : 2200W○ 발화점 LED : 8개○ LED 형태 : 3단계 조절 가능○ 분사형태 : 연속 분사○ 약재탱크용량 : 500cc이내 (수요기관 요청시 포그액을 실제통에서 바로 연결이 가능하게 제작하여 납품할 수 있도록 제작)○ 약제성분 : 포그액 사용(제조사와 상관없이 구입하여 사용 가능 할 것)○ 최초 예열시간 : 1분 이내○ 무게 : 4.2kg 이내(본체)○ 과열 방지 설계 PCB(기판온도체크)부착, 2중(온도) 안전장치 부착 하여야 한다.○ 음량 : 경종, 재난경보음, 공습경보음 (3종 음원변경가능) | | |
| 구성품 | <ul style="list-style-type: none">○ 포그액 3통○ 사용설명서(한글 또는 동영상 CD) | | |
| 납 품 조 건 | <ul style="list-style-type: none">○ 제품 품질보증을 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출 | | |

3. POWER AMP



장비 소개



POWER AMP

- 스피커에 전원을 공급, 사운드 재생 증폭장비




주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

Specifications

| PAM-480A | | |
|---|---|--------------|
| 정격출력(T.H.D 3%) | 480W (RMS) | |
| 주파수 특성 | Amp In | 80Hz ~ 20kHz |
| | Link In | 80Hz ~ 15kHz |
| | CH1 ~ CH6 | 120Hz ~ 8kHz |
| | Remote In | 120Hz ~ 8kHz |
| 전 고조파 의율(T.H.D) | 0.5% 이하 (1kHz 정격 출력시) | |
| 신호대 잡음비 (S/N) | Amp In | 88dB 이상 |
| | Link In | 65dB 이상 |
| | CH1 ~ CH6 | 50dB 이상 |
| | Remote In | 50dB 이상 |
| 입력감도/ | CH1 ~ CH6 | |
| 임피던스 | TRIM VR -60dB Position | 1mV / 10kΩ |
| | TRIM VR -16dB Position | 158mV / 10kΩ |
| | Link In | 100mV / 10kΩ |
| | Amp In | 1V / 20kΩ |
| | Remote In | 1V / 10kΩ |
| 스피커 출력 / 임피던스 | 480W, 100V / 20.8Ω | |
| Preamp Out / 임피던스 | 1V / 600Ω | |
| Tone Control (100Hz, 10kHz) | ±12dB | |
| CH1 ~ CH6 EQ Control (100Hz, 1kHz, 10kHz) | +12dB | |
| 사용온도 | -10 °C ~ ±40 °C | |
| 사용전원 | AC 220V, 60Hz | |
| 소비전력 | 360W (1/8 POWER) 550W (1/3 POWER) 880W (FULL POWER) | |
| 중량 | 15.5 kg | |
| 외형 | 42 (W) x 13.2 (H) x 36 (D) cm | |

4. CEILING SPEAKER



장비 소개



CEILING SPEAKER

- 천정 매립형 스피커 지정위치 수량 6개 외



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

- 출력 : 10W

CS-610F

성격입력

10W,

1kΩ

임피던스

2kΩ

3.3kΩ

주파수 특성

350Hz - 12kHz

음압(1m/1W)

92dB

사용온습도

-10°C ~ +40°C / 95% 이하

중량

850g

타공홀(mm)

Φ200 ~ Φ210

규격(mm)

Φ230 x 100(D)mm

5. 무선마이크

장비 소개



무선 마이크


- 무선마이크

주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

| | |
|---------------|--|
| ■ 주파수 대역 | 925MHz ~ 937.5MHz (UHF) |
| ■ 발진 방식 | PLL Synthesized |
| ■ 채널수 | 1그룹:10채널, 2그룹:31채널, 3그룹:62채널, 4그룹:89채널 |
| ■ 주파수 응답대역 | 50Hz~17KHz |
| ■ 신호대잡음비(S/N) | 110dB 이상 |
| ■ 의율(T.H.D) | 0.1% 이하 |
| ■ 수신감도 | -100dBm |
| ■ 톤주파수 | Dual tone code 방식 <특허> |
| ■ 출력 레벨 | Balanced : -11dBm / 600Ω Unbalanced : -11dBm / 10kΩ |
| ■ 아웃풋 타입 | Balanced XLR, Unbalanced 1/4" |
| ■ 안테나 타입 | 헬리컬(Helical) 타입 |
| ■ 사용 전원 | DC12V 1A 어댑터 |

7. IP 카메라



장비 소개



카메라

- 카메라, 수량 8개



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

해상도 1920 x 1080
적외선 카메라
4.0mm 렌즈 125도 이상 화각

8. NVR



장비 소개



NVR

- 1~8P
- IP 카메라용




주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

NVR

저장용량 : 1TB 이상

9. CONTROL PC



장비 소개



CONTROL PC (OT룸)

- OT룸제어PC



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

- CPU : i3
- RAM : 4G
- HDD : 1TB
- POWER : 500W
- Windows 10
- 키보드 마우스 일체형 무선
- HDMI Cable Active 20m, 4K지원
- HDMI cable 젠더 : 1:2(입:출력)

10. 터치모니터 24"

장비 소개



터치모니터 24" IR방식

- OT를 pc 모니터

주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능


24 inch Touch Monitor

- * Resolution : 1920 * 1080 (1920 * 1200)
- * Panel : LG , SS 'AU
- * Touch : IR Touch
- * VESA Mount Hole
- * Input Port : DVI, RGB ,Audio & RGB , HDMI
- * Color Black

11. 터치모니터 24"



장비 소개



OT룸 및 화재체험장 컴퓨터 및 모니터 보관함

- OT룸 pc + 모니터 보관함



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

- 크기 : 640x600x1000mm
- 상판에 24 "터치모니터 장착 (위에서 볼수있게)
- 상판 28T
- 선반 18T
- 색상 : 지정색(수요기관)

12. 포토존



장비 소개

순천제일대학교 홍보 포토존 및 수료증 출력

- 홍보용 포토존 (작화)
- 수료증 출력



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

포토존 예시



13. 바이브레이터 모터

장비 소개



화재탈출체험장의 땅 흔들림 연출

- 땅 흔들림

주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

마력 : 0.2K~0.4K 이상

구조틀 : 칼라 각파이프

탈출로에 흔들리는 구조
로 제작

바이브레이터 모터 (CONCRETE VIBRATOR)

비아브레이터의 동력은 전동식과 압축공기를 이용하는 공기식이 있는데
분당5000~12000번 진동을 주어 액체 상태인 콘크리트 배합물을 잘 다져
내부에 빈틈을 없앰과 동시에 조각을 고르게 한다.

14. 화재탈출 제어기기

장비 소개



OT룸에서 탈출 체험장 제어

- OT룸에서 발화점 장애물기둥, 바이브레이터 등 제어


주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

발화점
장애물기둥
바이브레이터 모타
등 제어할수 있는 판넬

15. 화재탈출체험장소방시설

장비 소개



화재탈출장 소방시설레이션

- 수신기, 통로유도등, 객석유도등,

주요 사양 및 기능


주요 사양 및 기능

수신기 : P형 5회로
발신기
유도등
통로유도등
객석유도등
피난유도선(LED)



피난구유도등(LED. 벽부형)-

16. 화재탈출체험장에어콤프레셔



장비 소개



콤프레셔

- 움직이는 기둥을 제어,




주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

마력 : 2마력이상
에어 용량 : 25리터이상

17. 화재탈출체험장 승강식피난기



장비 소개



승강식피난기

승강식 피난기

- 무동력 승강식 피난기




주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능



승강식피난기
우수추천자재 2014-04호

19. 안전매트



장비 소개



안전매트

- 안전매트 수량 2개,
- 1200*2400 (수요기관과 협의)



주요 사양 및 기능

주요 사양 및 기능

예시)

